



Generic cutting application

2007



Laboratorio ricerca e sviluppo

La ricerca sui materiali e il controllo costante dei processi è garanzia di elevati standard qualitativi.

Research and development laboratory Ongoing research and development and a constant process control guarantee consistenly high quality standards.


Marcatura laser

Tutti i nostri prodotti sono marcati e identificati.

Possono anche essere personalizzati

con il logo del cliente.

Laser markings
All our products are marked for easy identification.
We can also customize the blades by marking them with your own logo.





e distribuito in esclusiva per il territorio nazionale

dalla ITT Industrial Technical Tools spa.



Dentatura con mole CBN

Anche le dentature speciali atte a risolvere i problemi specifici dei nostri clienti vengono realizzate su macchine robotizzate e con mole CBN in modo da garantire qualità e finiture ottimali.

CBN Toothing

Special toothing, for solving specific cutting problems, is generated on robotized grinding machines using only CBN grinding wheels to guarantee superior quality and finishing of the teeth.



Dentatura standard

La dentatura delle nostre lame disponibili a magazzino è ottenuta su macchine Junker che garantiscono finiture superficiali e concentricità ottimali.

Standard toothing


The toothing of our standard stock blades is generated by the latest German Junker machines. The toothform therefore has an excellent surface finish and the saw blades are concentric to within < 0.1mm.

Rettifica delle superfici

Impianti robotizzati gestiti dai computer consentono un controllo in processo di tutti i parametri della lama sia di tipo dimensionale che di rugosità o deformazione.

Surface grinding and surface finish

All the blade parameters concerning dimensions, surface finish, flatness etc are strictly monitored and controlled in our modern robotized production plant.





Seghe a nastro bimetalliche





Seghe circolari HSS-DMo5%/Co5%





Seghe DIN in HSS e HM

31




SPEEDYGUT seghe universali per metalli





Lame con placchette in metallo duro





Seghetti a mano e macchine 47 alternative



Lime rotative

51





Svasatori industriali

69





Frese industriali carotatrici 73





Frese industriali carotatrici PROCUT

79



I.T.T.

per l'industria meccanica un'unica ambizione, riuscire ad essere partner nella soluzione alle vostre problematiche con Qualità e Servizio

SEGHE A NASTRO BIMETALLICHE

Le seghe a nastro bimetalliche di nostra produzione sono costruite in M42 con 8% di cobalto per garantire le più elevate performance di rendimento nel taglio di tutti i materiali normalmente impiegati nelle lavorazioni meccaniche. Possono essere fornite con dentature diverse in base alle applicazioni richieste dal cliente.



CORRETTO UTILIZZO

scelta di tipo di nastro

SVILUPPO, ALTEZZA, SPESSORE

Per una corretta ordinazione dello sviluppo della sega a nastro, consultare il manuale tecnico della segatrice. Eventualmente non fosse disponibile, rilevare le caratteristiche dimensionali del nastro montato sulla segatrice, misurandolo dopo averlo TAGLIATO.

QUALITA'

La scelta della qualita' del nastro da ordinare, deve essere eseguita principalmente in relazione al materiale che si intende tagliare. Le caratteristiche determinanti del materiale, per una corretta scelta del tipo di nastro da impiegare, sono la durezza (intesa come resistenza all'asportazione del truciolo) e la configurazione. Per il taglio su sezioni grosse e materiali "difficili" si consiglia il TOP COBALT M42 invece l'impiego del tipo MAXI COBALT M42 è consigliato per il taglio di materiali "duri". Con questo tipo di materiale si otterranno dei risultati significativi per impieghi su sezioni di taglio piene con macchine ad avanzamenti automatici o semiautomatici. Il MAXI FLEX M 35, trova impiego solamente su tagli di materiali non importanti e nell'utilizzo di macchine con avanzamenti manuali o macchine portatili.

Il nuovo nastro ZX ha una innovativa forma del dente che permette un utilizzo più ampio rispetto alle dentature convenzionali. Dentatura in M42 resistenti all'usura ed al calore per una lunga durata della lama. denti a passo variabile che riducono le vibrazioni. Stradatura stretta (LK) per una buona finitura superficiale. Denti con angolo d'attacco 0° (LZ) ideali per acciai strutturati, pacchi e forme difficili da tagliare (come da illustrazioni sotto).











DENTATURA

La scelta della dentatura corretta da impiegare per ottenere il massimo rendimento dall'utensile, deve essere effettuata principalmente tenendo presente la sezione e la configurazione del pezzo che si intende tagliare. Generalmente le dentature a passo fisso trovano impiego nel taglio di sezioni piene o comunque regolari (3;4;6;8;10;14 denti x pollice).

Le dentature variabili (2/3;3/4;4/6;5/8;6/10;8/12;10/14 denti x pollice) sono consigliate per taglio di profilati o di sezioni non costanti. Ai fini della durata dell'utensile, per entrambe le tipologie di dentatura rimane fondamentale, in fase di taglio, che la dentatura scelta renda possibile che almeno 3 denti siano contemporaneamente in presa sul pezzo da tagliare.

FORMA DENTE

Per un aumento del rendimento dell'utensile si deve effettuare una ulteriore scelta, riguardante il tipo dii dente da impiegare, in funzione alla tipologia di materiale da tagliare:



Il dente normale (N) ha un angolo di spoglia pari a 0°. Questo tipo di dente Ë adatto ad un impiego universale per il taglio di sezioni di piccole o medie dimensioni, di tubi o profilati con sezioni di taglio non costanti. Trova inoltre impiego anche per il taglio di sezioni piene di piccole dimensioni. Risulta idoneo per il taglio della maggior parte degli acciai basso legati.


Il dente (N) è abbinato con Nastro Maxi Cobalt e M42 ZX



Le caratteristiche fondamentali che differenziano la dentatura ad uncino (H), dalla dentatura normale (N) sono:

- 1) l'angolo di spoglia positivo di 10°
- 2) vano di contenimento dei trucioli maggiorato.

Il dente ad uncino (H) è consigliato principalmente per il taglio di sezioni di grosse dimensioni di tutti gli acciai fortemente legati e di tutte le leghe con alte caratteristiche meccaniche. Considerata la maggiore aggressività del dente ad uncino (H) sul pezzo da tagliare è consigliabile la riduzione dell'avanzamento a favore di una maggiore velocità di taglio (nei limiti delle caratteristiche meccaniche del pezzo da tagliare).



Con la dentatura TOP COBALT (TC) è stata introdotta nel campo del taglio di materiali "difficili" con seghe a nastro bimetalliche, una nuova applicazione la quale permette di ottenere un migliore rendimento dell'utensile. Principalmente grazie alla particolare lavorazione eseguita su moduli di 3 denti, che risultano essere, oltre che stradati normalmente anche rettificati e smussati nella zona di taglio, permettendo così una maggiore e più costante ripartizione del carico di taglio sul corpo della lama stessa. La qualità del taglio risulta migliorata grazie ai due denti finitori smussati mediante rettifica e dal dente centrale sbozzatore che garantisce una guida ottimale del nastro durante la fase di taglio dividendo in questo modo il truciolo in tre parti. La dentatura TOP COBALT (TC) trova il suo naturale impiego per il taglio di tutti gli acciai con caratteristiche meccaniche estreme e su sezioni di taglio grosse. (acciai inossidabili, acciai refrattari, acciai per rulli, ecc).

IMPORTANTE

Lo spessore minimo della sezione che si intende tagliare, non deve essere inferiore al passo minimo della dentatura scelta.

Es. Materiale da tagliare = Tubo Diametro 40 mm con spessore 3.5 mm

Dentatura scelta T 6/10

Passo Dentatura T 6 = 25.4 / 6 = 4.23 mm Passo Dentatura T 10 = 25.4 / 10 = 2.54 mm

La dentatura T 6/10 non risulta teoricamente adeguata a questo tipo di profilato, in quanto la dentatura T 6 ha un passo maggiore dello spessore minimo da tagliare.

DENTATURA CORRETTA

Dentatura scelta T 8/12

Passo Dentatura T 8 = 25.4 / 8 = 3.17 mm Passo Dentatura T 12 = 25.4 / 12 = 2.11 mm

La dentatura T 8/12 risulta teoricamente adeguata per il taglio del tubolare diametro 40 mm spessore 3.5mm, in quanto sia la dentatura T 8 sia la dentatura T 12 hanno un passo minore allo spessore minimo da tagliare.

Per il taglio di profilati con spessore massimo, inferiore a 1.7 mm, si consiglia l'utilizzo della dentatura T 14 o T 10/14.

N.B.: Per la scelta di dentature per il taglio di materiali non ferrosi (Alluminio, Bronzo, Ottone, Leghe Leggere, Materie Plastiche, ecc) si consiglia di consultare il nostro ufficio assistenza tecnica.





Necessita pertanto che più denti facciano presa sul materiale

\triangle

UTILIZZO della SEGA A NASTRO

MONTAGGIO

Prima di effettuare l'installazione della sega a nastro sulla segatrice, eseguire un controllo sullo stato d'usura dei volani eliminando accuratamente eventuali residui di trucioli dal profilo esterno dei volani stessi. Eseguire la stessa procedura di controllo e pulizia sui due gruppi guidalama verificando che i cuscinetti di raddrizzatura lama o i pattini in metallo duro (se presenti) non siano grippati o usurati.

Eseguite queste due determinanti fasi, procedere al montaggio della sega a nastro, verificando che la direzione della dentatura sia conforme al senso di lavoro della segatrice. Quando la lama è installata, eseguire una leggera tensionatura di assestamento, facendo girare la lama a piccoli tratti, sino a che non si noti una diminuzione del valore di tensionatura.

TENSIONATURA

A lama installata eseguire la tensionatura controllando :

- a) La resistenza meccanica della sega a nastro, tenendo presente che il carico massimo applicabile al corpo della lama, generalmente non deve essere superiore a 200 N/mm2
- b) La sezione del materiale (1)
- c) I valori indicativi della casa costruttrice della segatrice.

(1) all'aumentare della distanza tra i due supporti guidalama deve essere proporzionalmente diminuito il valore di tensionatura. Infatti aumentando la distanza tra i due guidalama diminuisce la zona di torsione della lama (distanza tra asse volani e entrata guidalama) facendo aumentare in modo esponenziale il carico sul corpo della lama in funzione della lunghezza della zona di torsione.

TABELLA DI CONVERSIONE TRA LE PIU'COMUNI UNITA' DI MISURA PER LE PRESSIONI INDICATE DAI MANOMETRI

	N/mm2	KG/mm2	psi	bar
N/mm ²	1	0,102	145,13	10
Kg/mm ²	9,8	1	1420	98,1
psi bar	0,00689	0,000704	1	0,069
bar	0,1	0,0102	14,5	1

UTILIZZO: per convertire un valore in UNITA' moltiplicare tale valore per il coefficiente posto all'incrocio della riga di partenza con la colonna delle UNITA' di arrivo.

ESEMPIO:

il carico max ammissibile per il corpo lama è di 200 N/mm² 200 N/mm² = 200 x 0,102 Kg/mm² = 20,4 Kg/mm² 200 N/mm² = 200 x 145,13 psi =29026 psi 200 N/mm² = 200 x 10 bar = 2000 bar

- d) Dopo alcune ore di lavoro il valore della tensionatura deve essere ricontrollato ed eventualmente riportato ai valori nominali di lavoro.
- e) Onde evitare deformazioni permanenti sulla sega a nastro, le quali possono determinare una cattiva qualità del taglio e pregiudicare la durata dell'utensile stesso, si consiglia al termine del turno di lavoro o durante lunghi periodi di inattivita' della segatrice, di riportare a 0 il valore di tesionatura sulla sega a nastro.

SCELTA VELOCITA' DI TAGLIO

La scelta della velocità di taglio della sega a nastro deve essere fatta in funzione :

a) della resistenza meccanica del materiale da tagliare (DUREZZA E INDICE DI LAVORABILITA' DEL MATERIALE).

SCELTA AVANZAMENTO

L'avanzamento della sega a nastro sul pezzo durante la fase di taglio deve essere impostato in modo tale che la lama stessa non subisca pressioni non costanti sul pezzo da tagliare, tali da pregiudicare la qualità del taglio e la durata della zona dentata della sega nastro (velocità e pressione di avanzamento troppo elevati).

Viceversa una velocità di avanzamento troppo bassa riferita ad una velocità di taglio elevata, comporta un eccessivo surriscaldamento della zona dentata, provocando una rapida usura della punta dei denti e un aumento della fragilità della zona dentata stessa .

DA RICORDARE : i valori di velocità e pressione di avanzamento della sega a nastro appena installata, devono essere impostati con valori inferiori a quelli nominali di lavoro (RODAGGIO LAMA).

POSIZIONAMENTO GUIDALAME

Per ottenere la massima precisione del taglio senza pregiudicare la durata dell'utensile, i due gruppi guidalama devono essere posizionati il più possibile vicino al pezzo da tagliare.

SERRAGGIO PEZZO

IL serraggio, del pezzo o dei pezzi su cui eseguire il taglio, va effettuato in modo tale che durante la lavorazione non si verifichino vibrazioni dei pezzi e della lama in movimento.

<u>LUBRIFICAZIONE / REFRIGERAZIONE</u>

La scelta del lubrificante per il taglio deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche di lavorabilità del materiale da tagliare. La portata del lubro-refrigerante deve essere predisposta in modo tale che sia maggiore nella posizione di inizio taglio. Inoltre la miscelazione del lubro-refrigerante deve essere effettuata seguendo le indicazioni riferite alle proprietà del lubrificante stesso.

L'uso corretto dei fluidi lubro-refrigeranti nel taglio dei metalli con seghe a nastro, risponde ai seguenti scopi principali:

- a) Asportare il calore generato durante il taglio
- b) Lubrificare le superfici di strisciamento
- c) Migliorare la qualità delle superfici lavorate
- d) Aumentare la durata del tagliente e della segatrice
- e) Asportare dalla zona di taglio, i piccoli trucioli e i detriti di lavorazione

DETERMINAZIONE VELOCITA' di TAGLIO (metri/min)

(Quando non indicata)

La velocita di taglio si ottiene moltiplicando il valore dello sviluppo della sega a nastro espressa, in metri, moltiplicando per il numero di giri al minuto della lama.

Es. Macchina I.B.P. BROWN 270 con sviluppo lama 2.825 metri

Numero di giri lama al minuto ≥ 20 giri/min

Velocita di taglio ≥ 2.825 metri x 20 giri / min = 56.5 metri/min

DETERMINAZIONE VALORE ~ DUREZZA BRINNELL

Il valore di durezza approssimativo per le esigenze di taglio su macchine manuali o semiautomatiche , si ottiene dividendo il valore di resistenza a trazione del materiale da tagliare, per il coefficiente 0.34.

Es. Tubo meccanico trafilato Diametro esterno 125 mm Diametro interno 75 mm

Resistenza a trazione = 92 Kg/mm2

DUREZZA BRINNELL = 92 Kg/mm2 : 0.34 = 270 HB


Vantaggi del RODAGGIO:

- 1- Maggiore durata utile della lama.
- 2- Taglio più rapido.
- 3- Maggiore precisione del taglio.

RODAGGIO

lama nuova





uso iniziale sbagliato

RODAGGIO DELLA LAMA:

Una lama scelta accuratamente per un certo impiego può facilmente fallire se non si effettua un appropriato rodaggio. Cominciate il primo taglio di una nuova lama alla velocità raccomandata nelle tabelle ridotta del 33% e ad un avanzamento ridotto del 50%. Gradualmente incrementate questi valori dopo i primi 300-600 cmq. di taglio sino a raggiungere i valori ottimali.

FORMAZIONE DEI TRUCIOLI:


Una verifica molto attendibile nell'impiego di una nuova lama o di una nuova applicazione è l'esame dell'aspetto dei trucioli. Un truciolo morbidamente arricciato, di colore argenteo, indica una corretta scelta del tipo di dente ed avanzamento. Trucioli finissimi o limatura indicano un insufficiente avanzamento, passo dei denti troppo fine o entrambe le cose. Se incrementare la velocità di avanzamento non produce un bel truciolo, deve essere utilizzata una lama con passo più grosso. Trucioli larghi e spessi, di colore bluastro indicano un avanzamento eccessivo, una velocità eccessiva, una velocità periferica troppo lenta o una combinazione delle cose.

LUBRO-REFRIGERANTI:


La scelta di un fluido lubro-refrigerante appropriato influenza considerevolmente il taglio. Gli oli presenti in commercio hanno diverse caratteristiche (potere lubrificante, potere refrigerante) per garantire le massime prestazioni di taglio in applicazioni particolari.

L'INDICAZIONE DEI TRUCIOLI :

i trucioli sono i migliori indicatori della correttezza della forza di avanzamento. Controllare la formazione del truciolo ed effettuare le regolazioni del caso. A velocità/avanzamento corrette il colore e la forma del truciolo indicano se il liquido lubrificante riesce ad asportare il calore prodotto dal taglio.



limatura trucioli sottili o polverizzati aumentare l'avanzamento e/o la velocità.



troppo spesso trucioli pesanti e bruciati ridurre l'avanzamento e/o la velocità.




trucioli argentei a spirale e caldi al tatto l'avanzamento è ideale.


VELOCITA' DI TAGLIO OTTIMALI PER ACCIAI


	VT	Capac	ità di tagli	o in mm/mir	ı. su una su	perficie di	mm:
TIPO MATERIALE	(m/min.)	25	50	75	100	150	200
Acciai da costruzione Profilati per carpenteria Acciai per tornitura	80-90	25-35	40-50	50-60	55-70	70-90	75-85
Acciai per cementazione Acciai per bonifica Acciai per trattamento termico	45-75	20-25	25-35	30-40	35-50	40-60	40-50
Acciai per utensili non legati Acciai rapidi Acciai per molle	40-60	20-25	25-35	30-35	30-40	40-50	40-50
Acciai per cuscinetti ** Acciai per valvole ** Acciai legati per utensili **	30-40	15-20	20-25	25-30	30-35	30-35	30-35
Acciai inossidabili ** Acciai refrattari ** Acciai per nitrurazione **	20-35	10-15	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Acciai speciali ** Leghe acciaio ** Acciai per stampi	15-25	5-10	5-10	7-15	7-15	7-15	7-15


^{**} per questi materiali, si otterrà un significativo aumento della qualità del taglio, impiegando la dentatura TOP COBALT!

SCELTA DENTATURA PER TUBOLARI









					D	(mm)				
S (mm)	20	40	60	80	100	120	150	200	300	500
< 2	14	14	14	14	14	14	10/14	10/14	10/14	10/14
2	14	14	14	14	14	14	10/14	10/14	8/12	6/10
3	14	14	14	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10	5/8
4	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	4/6
5	10/14	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6
6	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	5/8	5/8	4/6	3/4
8	8/12	6/10	6/10	6/10	5/8	5/8	5/8	5/8	4/6	3/4
10		6/10	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	4/6	3/4	3/4
12		5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	4/6	3/4	3/4	3/4
15		5/8	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6	3/4	2/3	2/3
20			4/6	4/6	4/6	3/4	3/4	2/3	2/3	2/3
30				3/4	3/4	3/4	3/4	2/3	2/3	2/3
50							3/4	2/3	2/3	2/3
> 50								2/3	2/3	2/3

Velocità di taglio in funzione ai materiali

Formula per derivare o verificare la velocità di taglio con le nostre seghe

velocità di taglio (mt/min.) = n° giri/min. (rpm) x sviluppo (mt)


	VT		l nostr	i nastri		
DESCRIZIONE MATERIALE	(mt/min.) min-max	MATRIX MAXI	M 42 ZX	M 42 MAXI	M 42 TOP COBALT	
Acciai da costruzione	70-90	x	Х	x	X	
Acciai al piombo	70-90	Х	X	Х	X	
Acciai al carbonio	50-80	Х	X	Х	Х	
Acciai medio legati	45-60		X	Х	Х	
Acciai altamente legati	15-25		X	Х	Х	
Acciai inossidabili	20-50		X	х	X	
Acciai rapidi	15-30			Х	X	
Acciai per stampi	35-50			Х	X	
Acciai autotempranti	40-60			х	X	
Ghisa	40-70		X	х	X	
Ottone	70-100	X	X	х	X	
Alluminio per lavorazioni	80-120	X	X	х	X	
Leghe di alluminio	40-70	X	X	х	X	
Bronzo	50-80		X	Х	X	
Rame	50-80	X	Х	Х	×	

Per domande di altra natura, consultare i nostri agenti.

SCELTA DENTATURA PER MATERIALI PIENI









DENTATURA	DENTATURA FISSA		VARIABILE
S (mm)	Z	S (mm)	z
fino a 10	14	fino a 20	10/14
da 10 a 30	10	da 15 a 40	8/12
da 30 a 50	8	da 25 a 50	6/10
da 50 a 80	6	da 35 a 70	5/8
da 80 a 120	4	da 65 a 90	5/8
da 120 a 200	3	da 70 a 120	4/6
da 200 a 400	2**	da 80 a 180	3/4
da 300 a 600	1,25**	da 130 a 350	2/3
oltre 600	0,75**	da 150 a 400	2/3
		da 200 a 600	1,1/1,6**
		oltre 500	0,75/1,25**

^{**} Richiedere la disponibilità al momento dell'ordine

MODALITA' DI FORNITURA

Gli sviluppi degli anelli forniti saranno comunque di 5 mm in 5 mm

esempio d'ordine



h x spessore mm	Quantità minime in anelli SVILUPPI	Sviluppi minimi dei rotoli (*)
6 x 0,9	5 pezzi	220 mt
10 x 0,9	5 pezzi	220 mt
13 x 0,9	5 pezzi	300/150 mt
13 x 0,6	5 pezzi	300/150 mt
20 x 0,9	5 pezzi	300/164 mt
27 x 0,9	5 pezzi	300/164 mt
34 x 1,1	5 pezzi	150/164 mt
41 x 1,3	5 pezzi	150/80 mt
54 x 1,3	3 pezzi	150 mt
54 x 1,6	3 pezzi	150 mt
67 x 1,6	3 pezzi	75 mt
80 x 1,6	3 pezzi	75 mt

^(*) gli sviluppi indicati possono subire delle variazioni per variabili di approvigionamento, pertanto accertarsi della disponibilità.

M 42 MAXI

Per tutti i materiali con resistenza alla trazione a 1400 N/mm² (44 HRC)





M 42 ZX

Inserito a complemento della gamma esistente. Lama più elastica per l'utilizzo in caso di vibrazioni, adatta per macchine ad avanzamento manuale e per lavorazioni di scatolati o più pezzi a pacco.













MATRIX MAXI


Per materiali da piccola a media asportabilità, per l'utilizzo in caso di vibrazioni













Per acciai molto legati, per esempio acciai inossidabili, leghe termoresistenti e titanio.











DISPONIBILITA' INDICATIVE

		DENTI PER POLLICE													
diamond in the control			dent	atura i	norma	le				de	entatu	ra vari	abile		
dimensioni (mm)	1,25	2	3	4	6	8	10	14	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14
6 x 0,9					Н		N	N							N
10 x 0,9					Н	N	N	N							N
13 x 0,6													Matrix N	N	N
13 x 0,9					Н	N	N	N							N
20 x 0,9			Н	Н							Н	N	N	N	N
27 x 0,9			N+H+T	N+H+T	N	N	N	N	Н	N+H+T	N+H	N	N	N	N
34 x 1,1			N+H+T	N+H+T	N	N	N		H+T	N+H+T	N+H	N	N	N	
41 x 1,3	Т	Т	N+H	N+H	N				H+T	N+H+T	N+H		N		
54 x 1,6	Н	H+T	H+T	N					H+T	H+T	Н				
67 x 1,6	H+T	Н	Н						Н	Н	Н				
80 x 1,6	Н								Н						

Dentatura normale con angolo di spoglia pari a 0°. (Maxi cobalt, M42 ZX e Matrix)

Н

Т

B A	Dim. (mm) A x B x C	B A	Dim. (mm) A x B x C
MADA		BIANCO	
l-250 SA, HA-250, HDA-250, HFA-250	3505x27x0,90	200 M 60°	2450x20x0,90
A-250 I, HA-250 W, HA-253, HFA-250 W	3505x34x1,10	200 M 60°	2450x27x0,90
HR-300S	3660x27x0,90	270 M 60°, 270 M 60° DS, 270 MS 60°, 270 SA 60°	2450x27x0,90
IK-400	3885x34x1,10	330 A 60°, 330 SA 60°	3010x27x0,90
FA-330	4115x34x1,10	370 AF 90°, 370 A 60° DX, 370 CNC AF 90°,	3100x27x0,90
A-400, HFA-400	4570x34x1,10	370 CNC A 60° DX, 370 M 60°, 370 MS 60°,	
A-400 W, HFA-400 W	4570x41x1,30	370 M 60°, 370 SA 60°, 370 SA 30° DS	
-450 H	4670x41x1,30	400 SA 45°	3120x27x0,90
M-1200, VM-2500	4670x41x1,30		
TB-400	4715x41x1,30	DANOBAT	
FA-400, CNC HFA-400 LUL, HFA-400 S	4995x41x1,30		
-650 H, H-650 HD	5040x41x1,30	CR-260, CR-260 A, CR-260 AI, CR-260 I	4090x27x0,90
A-500, HFA-500	5300x41x1,30	CR-260 AL, CR-260 F	4520x27x0,90
TB-400/700 W, CTB-7040	5630x41x1,30	CR-260 AF, CR-260 F	4520x34x1,10
FA-500 CNC, HFA-500 S	5820x54x1,30	CR-330 AL	4970x27x0,90
FA-500 CNC, HFA-500 S	5820x54x1,60	CR-330 A, CR-330 AI, CR-330 I, CR-330 A	4970x34x1,10
M-3800	5830x54x1,60	SCP-500 DI, SCP-500 DIA	4990x34x1,10
BK-6050	5890x54x1,30	VP-50.50.120, VP-50.50.210	5266x41x1,30
K-700 FR	6340x54x1,30	CPS-440 AL	5920x34x1,10
K-800, HKA-800	6650x41x1,30	CP-420 AN, CP-420 N, CPI-54.40 DI, CPS-440 A,	5920x41x1,30
-600, H-700, HA-700, HFA-700	7600x54x1,60	CPS-440 AI	0046
-900 HD, HFA-700 II	8000x54x1,60	VPL-50.70.4	6040x41x1,30
-1080, HK-1000	8800x67x1,60	CP-520 AI, CP-520 I, CPI-70.50 DI	6585x41x1,30
-1080/1100 W, H 1000, HFA-1000 CNC	9700x80x1,60	CPI-100.50 DI, CPI-80.50 DI 60°	7545x54x1,30
-1300	11780x80x1,60	CP-520 AF, CP-520 F	7690x54x1,60
-1600	14425x80x1,60	CP-650 A, CP-660	8015x67x1,60
-2000	17600x120x1,60	VL-40.110	8540x41x1,30
		HV-2000	8680x54x1,30
EHRINGER		CP-100.65, CP-800 A	8700x67x1,60
		CP-100/65	8715x67x1,60
B 230 DG, SLB 230 G, SLB 230DG HALBAUTOMAT	2700x27x0,90	VL-150.90	8740x80x1,60
LB 240 A, SLB 240 A/G, SLB 240 G HALBAUTOMAT	3180x27x0,90	CPI-100.70 DI	8930x54x1,60
BP 220, HBP 220 A	3720x27x0,90	CP-100/80	9100x67x1,60
3P 220, HBP 220 A	3720x34x1,10	CP-100.80, CP-800 T	9190x67x1,60
BP 260 A	4100x34x1,10	CPI-120.50 DI	9330x54x1,80
BP 260/403 G, HBP 263, HBP 263 A, HBP263 A/G,	4640x34x1,10	VLR-100.100.2	9420x54x1,30
BP 263 G		CP-120/80 A	9600x67x1,60
BP 303, HBP 303 A	4640x41x1,30	CP-1000 T	10415x80x1,6
BP 320, HBP 320 A, HBP 340, HBP 340A, HBP340 G	4860x34x1,10	VL-70.250	10820x54x1,6
BP 310/403 GA, HBP 310/523 G, HBP 313 G	5000x34x1,10	CP-1100 A	11100x67x1,6
BP 360, HBP 360 A, HBP 360 G	5400x41x1,30	VLTA-60.250.8	11140x41x1,3
BP 340/700 G, HBP 400, HBP 400 A, HBP 420,	5800x41x1,30	CP-12.11, CP-12.11 T	11300x67x1,6
BP 420 A	E000::E4::4.00	CP-13.11 T, CP-13/11	11500x67x1,6
BP430, HBP 430 A, HBP 430 G	5800x54x1,30	CP-13.11	11500x80x1,6
BBS 65/40-2F3, HBBS 65/40-2F4, HBBS 65/40-2F6	6000x54x1,60	CP-15.12, CP-14/12	12415x80x1,6
BP 360/704 G	6300x41x1,30	G-12.11	12600x80x1,6
BP 500, HBP 500 A	6900x41x1,30	G-15.15, CP-15.15 T	14470x80x1,6
BBS 65/80-2F3, HBBS 65/80-2F4, HBBS 65/80-2F6	6900x67x1,60	G-20.15	15470x80x1,6
3P 430/854 G	7200x54x1,30	G-20.20	17040x80x1,6
BP 530, HBP 530 A, HBP 530/700 G	7200x54x1,60	G-25.20	19160x80x1,6
3BS 110/60-3F3, HBBS 110/60-3F4,	7200x67x1,60	FABRIS	
BBS 110/60-3F6 BP530 A/4S, HBP 530/4S, HBP 530/704 G, HBP	7300x54x1,60	ABNIO	
	730000481,00	210	2090x20x0,90
30A/4 HM, HBP 534 A 1000 BRS 110/100-3E3 HBRS 110/100-3E4	700006701.60	210	
BBS110/100-3F3, HBBS 110/100-3F4,	7900x67x1,60	250, 260	2450x27x0,90
BBS 110/100-3F6	990075474 60	310 SN 280	2570x27x0,90
BP 530/1104 G	8800x54x1,60	SN-280	2830x27x0,90
BP 650, HBP 650 A, HBP 650/1050, BP650/1050 A, HBP 800, HBP 800 A, HBP	8800x67x1,60	SN-360	3150x27x0,90
D0/1050, HBP 800/1050 A, HBP 650/850 A, BP 800/850 A		FEMI	
BBS 160/80-3F3, HBBS 160/80-3F4,	9400x67x1,60	782, 783, 780/P	1335x13x0,60
BBS 160/80-3F6	,	785	1735x13x0,90
BP 800/1004, HBP 800/1004 G, HBP 800/1204,	10000x67x1,60	792, 793	2140x20x0,90
BP 800/1204 G		795, 796	2465x20x0,90
BP 800/1304 G	10600x67x1,60		, ,,,,,,,
BP 1080, HBP 1080 A	12300x67x1,60	FMB	
BP 1080, HBP 1080 A	12300x67x1,60		
3P 1300	12300x80x1,60	MINOR	1470x13x0,60
BP 1080/1700 A, HBP 1300/1700	13100x80x1,60	140	2020x20x0,90
BP 1080/2100, HBP1080/2100 A, HBP1300/2100	13900x80x1,60	150 DS	2400x20x0,90
5. 1300/2100, HBL 1000/2100 A, HBF 1000/2100	10000000001,000	150 DS 150 DS	2400x20x0,90 2400x27x0,90
		170, 200 A, 200 D, 200 DS, 240 D, 240 DP, 240 SA,	
		250 D, 250 DP, 250 SA, 250 SA PIPING, PHOENIX	2-100/21/0,90

B A= C	Dim. (mm) A x B x C	B A= C	Dim. (mm) A x B x C
KBR 550 H, KBR 550 NA	7820x54x1,60	KASTOBBS U 8X10	7440x54x1,60
KBS 851 DG	7980x54x1,30	KASTOBBS U 8X10	7440x67x1,60
KBS 851 DG	7980x54x1,60	KASTOTURN D5	7525x54x1,30
KBS 1001 DG	8250x54x1,60	KASTOTEC A 5/F 5/U 5	7675x54x1,30
KB 700H, KB 700 NA	8920x54x1,60	KASTOTEC A 5/F 5/U 5	7675x54x1,60
KBS 1301 DG	9800x67x1,60	KASTOTEC A 5/F 5/U 5	7675x67x1,60
		KASTOBBS U 10	7772x54x1,60
KASTO		KASTOBBS U 10	7772x67x1,60
1/A 0.T.O. DOM E 0./1.10	0005 07 000	PBA 660/800 U/AU	8128x54x1,30
KASTO BSM E 2/U2	2825x27x0,90	PBA 660/800 U/AU	8128x54x1,60
FUNKTIONAL U/A	2910x27x0,90	PBA 660/800 U/AU	8128x67x1,60
DIAGONAL PEM 260 PA KASTOCHT F 2	3350x27x0,90	BBS 460/1660 U/AU, BBS 660/1660 U/AU	8350x54x1,60
BSM 220 BA, BSM 260 BA, KASTOCUT E 2, KASTOBA A 2, SBA 220 AU,SBA 260 AU,SBL 280 U	3830x27x0,90	BBS 460/1660 U/AU, BBS 660/1660 U/AU	8350x67x1,60
KASTOSSB A 2 fino al mod. 106	3912x34x1,10	KASTOBBS U 4X16, KASTOBBS U 6X16 KASTOBBS U 4X16, KASTOBBS U 6X16	8350x54x1,60 8350x67x1,60
dopo il mod. 107	4115x34x1,10	KASTOTURN D 6	8400x54x1,30
dopo il mod. 113	4115x38x1,30	HBA 660 AU, HBA 660/U	8585x67x1,60
dopo il mod. 114	4115x41x1,30	KASTOHBA A 6	8585x67x1,60
SSB 260 VA fino al mod. 106	3912x34x1,10	KASTOTWIN A 6/L 6	8670x54x1,60
dopo il mod. 107	4115x34x1,10	BBS 360/2060 U/AU	8686x41x1,30
dopo il mod. 113	4115x38x1,30	BBS 360/2060 U/AU	8686x54x1,30
dopo il mod. 114	4115x41x1,30	KASTOBBS U 3X20	8686x41x1,30
KASTOSSB F 2	4115x41x1,30	KASTOBBS U 3X20	8686x54x1,30
BSM 260/400 B/G, SBA 260/400 U/G	4310x27x0,90	KASTOBBS A 4X16	8750x54x1,60
PBA 320/460 U /AU	4623x41x1,30	KASTOBBS A 4X16	8750x67x1,60
KASTOPOS A 2, KASTOPOS A 3,	4930x34x1,10	PBA 800/800 / U/AU	8890x54x1,30
KASTOPOS GA 2, KASTOPOS GA 3		PBA 800/800 / U/AU	8890x54x1,60
KASTOTWIN fino al mod. 103	4930x41x1,30	PBA 800/800 / U/AU	8890x67x1,60
A 2/A 3 + L 2 + L 3 dopo il mod. 104	4930x34x1,10	HBA 660/1060 U/AU	9385x67x1,60
SBA 280 AU, SBA 280 AU-G, SBA 320 AU,	4930x34x1,10	KASTOHBA A 6X10	9385x67x1,60
SBA 320 AU-G, SBL 320 G, SBL 320 GH	1000 11 1 00	PBA 800/1060 U/AU	9398x54x1,60
KASTOPLATE U.3 fino al mod. 101	4930x41x1,30	PBA 800/1060 U/AU	9398x67x1,60
KASTOPLATE U 3	4930x54x1,30	KASTOBBS U 8X20	9745x54x1,60
KASTOTWIN A 2/ L2, KASTOTWIN A 3/L 3, KASTOCUT GE 3, KASTOCUT GU 3,	5090x34x1,10	KASTOBBS U 8X20 BBS 1260/1560, HBA 860/1060 AU-CNC	9745x67x1,60
KASTOCUT GE 4, KASTOCUT GU 4,		BBS 1260/1560, HBA 860/1060 AU-CNC	10260x67x1,60 10260x80x1,60
KASTOPOS A 2/L 2, KASTOPOS A 3/L 3,		KASTOBBS U 12X15, KASTOHBA A 8X10	10260x67x1,60
KASTOPOS A 4/L 4, KASTOPOS GA 2/ GL 2,		KASTOBBS U 12X15, KASTOHBA A 8X10	10260x80x1,60
KASTOPOS GA 3/GL 3, KASTOPOS G 4/ GL 4		KASTO U 15	10780x67x1,60
KASTOPOS GA 4, KASTOPROFIL 3, SBA 400 AU,	5090x34x1,10	HBA 1060/1260 U/AU, KASTOHBA A 10X12	11430x80x1,60
SBA 400 AU-G, SBL 400 G, SBL 400 GH	, .	BBS 1860/1560	11430x100x2,00
KASTOTWIN U4 fino al mod. 103	5090x41x1,30	BBS 1860/1560	11430x125x2,00
dopo il mod. 104	5700x41x1,30	KASTOBBS U 18/15	11430x100x2,00
SBL 380 U	5232x34x1,10	KASTOBBS U 18/15	11430x125x2,00
BBS 360/660	5290x41x1,30	KASTOHBA A 13	12660x80x1,60
BBS 360/660	5290x54x1,30	PBA 1060/1260 U	13360x67x1,60
KASTOBBS U 3X6	5290x41x1,30	PBA 1060/1260 U	13360x80x1,60
KASTOBBS U 3X6	5290x54x1,30	HBA 1060/1660 U/AU, KASTOHBA A 13X17	13460x80x1,60
HBA 340 AU/360 AU fino al mod. 107	5334x34x1,10	PBA 1060/1660 U	14148x67x1,60
HBA 360 AU A dopo il mod. 108	5334x41x1,30	PBA 1060/1660 U	14148x80x1,60
PBA 460 U/AU	5334x41x1,30	PBA 1060/2060 U	14960x67x1,60
KASTOBLOC U5	5450x41x1,30 5450x54x1,30	PBA 1360/1360 U	14960x80x1,60 15980x80x1.60
KASTOPLATE U3 fino al mod. 102	5450x54x1,30 5450x41x1,30	PBA 1360/1360 U PBA 1660/1660 U- GANTRY	17960x80x1,60
KASTOPLATE U3 IIIIIO al Mod. 102	5450x41x1,30 5450x54x1,30	I DA 1000/1000 O- GANTAT	17 9000000000000000000000000000000000000
KASTOWIN A 4/L 4, KASTOWIN F 3	5700x34x1,10	MACC	
KASTOWIN A 4/L 4, KASTOWIN F 3	5700x41x1,30	WINCO	
KASTOWIN FL 3	5700x41x1,30	SP215	2060x20x0,90
HBA 360/600 U fino al mod. 107	5734x34x1,10	SP270M, SP300M, SP300S, SP315M, SP315S,	2450x27x0,90
HBA 360/600 U dopo il mod.108	5734x41x1,30	SP350M, SP350S	Z 100/121 /10,00
PBA 520/620 U/AU	6096x41x1,30	SP360A, SP360ATF, SP360SI	3010x27x0,90
HBA 420 AU	6300x41x1,30	SP700DI	5540x41x1,30
HBA 420 AU	6300x54x1,30		
KASTOTECH A 3/U 3	6380x34x1,10	MEBA	
KASTOTECH A 3/U 3	6380x41x1,30		
KASTOTECH A 4/F 4/U 4	6380x41x1,30	220 G	2450x27x0,90
KASTOTECH A 4/F 4/U 4	6380x54x1,30	200	2490x20x0,90
KASTOTURN D 4	6775x41x1,30	230 G, 230 DG, 230 DG-P, 230 GA-P, 230 GA-H,	2710x27x0,90
BBS 560/1060 U/AU	6960x54x1,60	230 GA-NC	
BBS 560/1060 U/AU	6960x67x1,60	220 DG	2825x27x0,90
HBA 520 U/520 AU, PBA 660 U/AU	7239x54x1,30	180	3020x27x0,90
HBA 520 U/520 AU, PBA 660 U/AU	7239x54x1,60	225	3350x27x0,90
HBA 520/620 U/AU	7439x54X1,30	251, 251 A, 301 G, 301 GA	3660x27x0,90
BBS 860/1060	7440x54X1,60	250, 250A, 270, 270A, 305G, 305DG, 305GA, 320	3800x27x0,90
BBS 860/1060	7440x67x1,60	300 A, 310 G, 310 GA, 320, 320 A, 325	3800x34x1,10
KASTOBBS U 5X10	7440x54x1,60	310 DG, ECO 320 G STANDARD,	4200x27x0,90
KASTOBBS U 5X10	7440x67x1,60	ECO 320 GA STANDARD	

A ////////////////////////////////////	Dim. (mm)	A	Dim. (mm)
A	AxBxC	A	AxBxC
ANTARES, ANTLIA CALIPSO, CENTAURO, CYGNU	S, 2700x27x0,90	2 MF 800	9820x67x1,60
OMEGA, ORION, SIRIUS, TRITON, URANUS	010000700 00	AST 2500X400	10500x41x1,30
240 AV, 240 AVD, 300 D, 300 SAV, JUPITER, MAJOR, TITAN, ZEUS	3180x27x0,90	2 MF 1000 2 MF 1000 F ACN	11500x67x1,60 11900x67x1,60
400 SAV, GALATIC	3420x27x0,90	2 MF 1000X1500	12550x80x1,60
COPERNICO	3470x13x0,90	2 MF GANTRY 1500X1500	14000x80x1,60
COPERNICO	3470x20x0,90	2 MF GANTRY 1500X2000	14500x80x1,60
HERCULES, PEGASUS APOLLO	4120x34x1,10 4140x34x1,10	2 MF GANTRY 2000X2000 2 MF GANTRY 2500X2500	15600x80x1,60 17600x80x1.60
SCORPIO	4250x34x1,10	2 IVIF GANTAT 2500A2500	170000000000000000000000000000000000000
POLARIS	4300x34x1,10	HYD MECH	
POLARIS dal 1999	4500x34x1,10		
1200 SAV	4900x27x0,90	HSV-250	3607x27x0,90
ATLANTA PLUTON 1	4900x41x1,30	S-10, V-14, V-14 A, V-14 P S-20, S-20 A, S-20 P, S-20 H	3660x27x0,90
PLUTON 2	4980x27x0,90 5020x34x1,10	H-10 A, H-12 A, H-12 P	4115x27x0,90 4115x34x1,10
OLIMPUS 1, OLIMPUS 2, OLIMPUS 3	5450x41x1,30	V-18, V18 A, V-18 APC, V-18 P	4546x34x1,10
PLUTON dal 1999	5600x34x1,10	H-14 A, H-14 P	4674x34x1,10
		S-23, S-23 A, S-23 P, S-23 H	4724x34x1,10
FORTE		W-18	4876x27x0,90
PICCOLO	1215x13x0,60	V-18 EXTENDED HEAD M-16 A, M-16 P	5030x34x1,10 5640x34x1,10
K 150	2000x20x0,90	H-16 A, H-16 P	5740x41x1,30
K 300, K300/SA	2600x27x0,90	H-18 A, H-18 P	5842x34x1,10
160, 160 SI	2740x20x0,90	H-18 A, H-18 P	5842x41x1,30
F 200/S	2740x27x0,90	M-20 A, M-20 P	6248x41x1,30
F 250, F 280/SI, F 320/SI, BA 251, SBA 240 BA 321/SIP, BA 321/SIP-CNC	3660x27x0,90 3660x34x1,10	H-20 A, H-20 P H-20 A, H-20 P	6760x54x1,30
SBA 241/S, SBA 241/S/M-CNC	4100x34x1,10	H-22 A, H-22 P	6760x54x1,60 6858x54x1,60
UNFORTE 500	4300x34x1,10	V-30	7370x41x1,30
UF 400	4320x27x0,90	V-30	7370x54x1,30
F 320/SI-GBS	4350x34x1,10	V-30	7370x54x1,60
F 360/S	4870x27x0,90	H-26 A, H-26 P	7620x54x1,30
F 420/SI, SBA 341/S SBA 361/S, SBA 361/S-CNC	4870x34x1,10 4870x41x1,30	H-26 A, H-26 P H-28 A, H-28 P	7620x54x1,60 7620x54x1,60
SBA 421/S, SBA 421/S-CNC	6050x41x1,30	S-35 P	9045x54x1,60
SBA 531/S, SBA 531/S-CNC	6270x54x1,60	H-32 A, H-32 P	9246x67x1,60
SBA 651/S, SBS 651/S	7400x54x1,60	H-26/42	10058x67x1,60
SBS 801/S SBS 1001/S	9000x67x1,60 10270x67x1,60	H 40/40 H 40/40	11300x67x1,60 11300x80x1,60
353 100 1/3	1027000701,00	H-40	11300x80x1,60
FRIGGI		H 40/60	12290x80x1,60
	.==0 00	H 40/80	13360x80x1,60
1 MF 320 AST 650x400	4550x41x1,30 5500x34x1,10	IMET	
1 MF 420	5550x41x1,30	IIVILI	
FG 700 TS	5600x34x1,10	BASIC 230/60	2510x20x0,90
104 FG 700 TS	5600x34x1,10	BS 280 PLUS, BS 280 PLUS GH	2750x27x0,90
104 FG 700 TS	5600x27x0,90	BS 280 PLUS SH, BS 280 PLUS SH-E BS 280 PLUS SHI, BS 280 PLUS SHI-E	
104 FG 700 TS 2 MF 520 N ACN	5600x20x0,90 6750x54x1,30	BS 280/60, BS 280/60 AFI-E, BS 280/60 GH	
2 MF 520 N	6800x54x1,60	BS 280/60 SH	
AST 1200X400	6890x34x1,10	BS 350 AFI-E, BS 350 AFI-NC, BS 350 GH, BS 350	3360x27x0,90
VAS H 4000X650X900	6900x54x1,60	SHI, BS 350 SHI-E, BS 350/60 AFI-NC	
VAS H 4000X650X900	6900x67x1,60	VTF 500 SHI-E/ESC	4115x34x1,10
VAS H 2500X650X900 2 MF 520	6920x54x1,60 7260x54x1,60	X-TECH 360, X-TECH 410 X-TECH 360, X-TECH 410	6150x34x1,10 6150x41x1,30
VAS H 3000X1000X900	7900x54x1,60	X 12011 000, X 12011 410	010004171,00
VAS H 3000X1000X900	7900x67x1,60	KALTENBACH	
VTS 3000, VTS 4000	8270x41x1,30		
STP 520X700	8270x54x1,60	UMB 250	3200x27x0,90
ONL 560X600 ACN 2 MF 650	8470x54x1,60 8530x54x1,60	KBR 280 NA KB 360G, KB 360 NA-G	3800x34x1,10 3830x27x0,90
AST 1500X600 S	8550x41x1,30	KBR 500 G	4600x34x1,10
AST 1500X600 R	8600x54x1,60	KBR 610 DG	5620x34x1,10
ONL 660X700 ACN	8660x41x1,30	KB 305 H, KB 305 NA	5620x34x1,10
ONL 660X700	8660x41x1,60	KB 305 H, KB 305 NA	5620x41x1,30
VAS H 3000X1500X1200 VAS H 3000X1500X1200	9000x67x1,60 9370x67x1,60	KB 380 H, KB 380 NA KB 380 H, KB 380 NA	5620x34x1,10 5620x41x1,30
VAS H 3000X1500X1200 VAS H 3000X1500X900	9080x54x1,60	KBS 400 DG	5730x34x1,10
VAS H 3000X1500X900	9080x67x1,60	KBR 370 H, KBR 370 NA	5730x41x1,30
VAS OSF 6250	9360x41x1,30	KBS 620 DG	6175x41x1,30
VAS OSF 6250	9360x54x1,60	KB 455 H, KB 455 NA	6200x41x1,30
VAS H 4000X1500X1200 VAS H 4000X1500X1200	9370x54x1,60 9370x67x1,60	KB 455 H, KB 455 NA KBS 750 DG	6200x54x1,30 6990x41x1,30
AST 2000X600	9510x41x1,30	KBR 460 H, KBR 460 NA	7470x54x1,30
AST 1500X800 R	9610x41x1,30	KB 550 H, KB 550 NA	7820x54x1,30



SN 380 SA-DIR

B = C	AxBxC
← A — →	
RUSCH	
TOP SAW 320	2825x27x0,90
260/320 AF, 275 A, 320/450 G, HBS 260	3660x27x0,90
280 A, 290 A, 290 A 2000	4500x34x1,10
AS 420, S 420	4900x27x0,90
340 A, 400 A, 400/600 SA	5250x34x1,10
420 A	5420x41x1,30
420/700, 420/700 G, 420/700 GS	5740x34x1,10
420/500 G, 520 A	5890x41x1,30
520/700, 520/700 G, 520/700 GS	6380x41x1,30
550 A	8400x67x1,60
600 A	8800x67x1,60
THOMAS	
HOBBY 1 - WAL- ZER	1325x13x0,60
HOBBY 2 - WAL- ZER	1638x13x0,60
ZIP 21 MONOFASE, ZIP 21 TRIFASE	2080x20x0,90
SAR 230, TRAD270EXTRA, TRAD270 50 3M, ZIP 27	2450x27x0,90
SAR 250 GDS, SAR 250 SA GDS, SUPER TRAD 300,	2750x27x0,90
SUPER TRAD 300 AO CN 3M, SUPER TRAD 300 AO	
CN EVOLUTION, SUPER TRAD 300 50 DIGIT	
SUPERTRAD 350, SUPERTRAD 350 50 DIGIT, ZIP 35	2925x27x0,90
DC 270 CICLOMATIC CN	3660x27x0,90
SAR 331 GDS, SAR 331 SA GDS	3810x27x0,90
DC 340 CICLOMATIC CN, SAR 330 SA-G	3920x34x1,10
SAR 360 SA GDS	4115x34x1,10
DC 420 CICLOMATIC CN	4570x34x1,10
SAR 460 SA-G DIGIT	5500x41x1,30
Gran 100 Gran	

Dim. (mm)

5800x41x1,30

8120x54x1,60

DC 460 CICLOMATIC CN

DC 550 CICLOMATIC CN

DC 720 CICLOMATIC CN

3634x34x1,10











	•
Senso di lavoro del nastro non corretto.	Rivoltare nastro.
Velocità di taglio troppo elevata.	Diminuire valore di velocita'.
Durezza del materiale elevata.	Impostare velocità adeguata.
Lama non rodata adeguatamente.	Eseguire il primo taglio con pressione di taglio e velocita' di avanzamento a valori inferiori ai nominali.
Surriscaldamento della lama.	Verificare la qualita' e la quantita' della miscela lubro- refrigerante
Presenza di inclusioni nel pezzo da tagliare.	Verificare omogeneità del pezzo da tagliare. Eventualmente spostare la zona di taglio.

sulla base di ancoraggio del corpo, ad intervalli non regolari.



Rottura netta dei denti Vibrazioni anomale durante la fase di taglio.

Serrare accuratamente il pezzo o i pezzi da tagliare. Su macchine con serraggio idraulico verificare pulizia morse e pressione di esercizio.

funzionalità del sistema di avanzamento.

Operazione di taglio inziata su uno spigolo in modo Iniziare il taglio con una velocità e pressione di avanzamento non costante. In a di la companio di la c Regolare la velocità e la pressione di avanzamento in relazione alla sezione di taglio e alla durezza del materiale. Su macchine con avanzamento automatico, controllare la Avanzamento non costante.

Dentatura non adeguata alla configurazione della sezione da tagliare. Cambiare tipo di dentatura adeguandola alla tipologia della sezione che si intende tagliare.

Velocità di taglio non adeguata alla sezione da Diminuire velocità di taglio. tagliare.

Presenza di cricche Valori di tensionatura lama troppo elevati. ortogonali al dorso del corpo lama.

Riportare il valore di tensionatura ai valori consigliati dal costruttore della lama. Pressione e velocità di avanzamento troppo elevati. Diminuire la pressione e la velocità di avanzamento.

Sostituire tipo di dentatura con un numero di denti maggiore in modo da far diminuire il carico singolo per dente durante la fase di asportazione truciolo. Carico per dente eccessivo.



Cuscinetti o pattini guidalama usurati e perpendicolari alla base della morsa. Sostituire cuscinetti o pattini guidalama.

Verificare la funzionalita' dei particolari meccanici facenti parte del gruppo tensionatore (manometro, fine corsa di minima tensione, guide e molle se meccanico, eventuali tenute, raschiatori e livello olio se idraulico). Gruppo tensionatore della segatrice starato. Presenza casuale di trucioli tra i volani e lama. Predisporre un adeguato sistema per l'evacuazione dei trucioli.

Surriscaldamento eccessivo del corpo lama. Aumentare la portata del liquido lubrorefrigerante. Gruppi guidalama troppo vicini ai due volani. Avvicinare i gruppi guidalama al pezzo da tagliare.

Il taglio non è perpen-Posizionamento non corretto del pezzo da tagliare. dicolare. (taglio storto)

Eliminare eventuali residui di truciolo sul piano di appoggio della morsa.

Riportare il valore di tensionatura ai valori consigliati dal costruttore della lama. Tensionatura della lama troppo bassa.



Avvicinare i supporti guidalama il più possibile al profilo esterno del pezzo da tagliare. Distanza dei supporti guidalama troppo elevata. Verificare linearità tra i due supporti guidalama. Supporti guidalama non allineati. Cuscinetti o pattini guidalama usurati. Sostituire cuscinetti o pattini guidalama.

Intasamento dei trucioli nelle gole dei denti. Verificare che l'evacuazione dei trucioli avvenga correttamente. Sostituire tipo di dentatura. Dentatura non adeguata. Regolare la velocità e la pressione di avanzamento in relazione alla sezione di taglio e alla durezza del materiale. Su macchine con avanzamento automatico, controllare la funzionalità del sistema di avanzamento. Valori di pressione e velocità di avanzamento troppo elevati. Corpo lama deformato. Sostituire lama.

Verificare la perpendicolarità e l'ortogonalità tra il gruppo morsa e il gruppo di taglio. Morsa non perpendicolare alla lama. Verificare valori di stradatura della lama. *Si raccomanda che nella fase di salita dell'arco porta lama dopo aver eseguito la fase di taglio, la lama non deve essere in Stradatura della lama non corretta.

Caratteristiche meccaniche del pezzo da tagliare non costanti (presenza di inclusioni o incrudimenti da laminazione o trafilatura). Diminuire la pressione e la velocita di avanzamento. Diminuire la velocita di taglio. Spostare la zona del taglio. Sega a nastro con dentatura usurata. Sostituire sega a nastro.

Cuscinetti o pattini guidalama con misura insufficiente per tenere in guida la lama. Sostituire cuscinetti o i pattini guidalama in modo che possano tenere in guida la lama per min. 85 % dell'altezza della lama.







La lama tende ad uscire dai volani	Tensionatura della lama troppo bassa.	Riportare il valore di tensionatura ai valori consigliati dal costruttore della lama.
fermandosi nella fase	Superfice di appoggio lama su volani usurata.	Verificare planarità superficie di appoggio lama su volani.
di taglio	Lunghezza della lama errata.	Sostiuire lama.
La superficie del pezzo tagliato	Dentatura non adeguata alle caratteristiche del materiale da tagliare.	Cambiare tipo di dentatura.
presenta una finitura	Stradatura eccessiva.	Verificare valori di stradatura prima d'inizio taglio.
imperfetta e sono presenti delle rigature.	Avanzamento non costante.	Eseguire il taglio con una velocità e una pressione di avanzamento uniforme. Su macchine con avanzamento lama automatico, controllare dispositivo di avanzamento.
	Lubrificazione inadeguata.	Verificare quantità e qualita' del liquido lubro/refrigerante.
SUPERFICIE DI TAGLIO TROPPO RUVIDA	Pressione e velocità di avanzamento troppo elevati.	Diminuire valori di pressione e velocità di avanzamento.
•	Supporti guidalama non allineati.	Verificare linearità tra i due.
rigature parallele al dorso lama.	Cuscinetti o pattini guidalama usurati.	Sostituire cuscinetti o pattini guidalama.
Il dorso lama presenta sbavature e la sua	Pressione e velocità di avanzamento troppo elevati.	Diminuire la pressione e la velocità di avanzamento.
superficie risulta lucidata.	Cuscinetti o pattini premi lama usurati.	Sostituire cuscinetti o pattini premi lama.
Rottura della lama perpendicolarmente al dorso, nella zona di saldatura.	Processo di saldatura rinvenimento lama non corretto.	Sostituire lama.
La lama si rompe nettamente con una	Su segatrice con battuta di riscontro fissa per taglio a misura, il pezzo tagliato si incunea tra la lama e la battuta.	Rendere possibile l'evacuazione del pezzo tagliato, dal piano d taglio.
rottura ortogonale al dorso lama in una	La lama non si ferma dopo aver eseguito il taglio.	Regolare su segatrice fine corsa di discesa lama, in modo che possa arrestare la rotazione della lama a fine taglio.
zona a caso della lama a nastro.	Pressione e velocità di avanzamento troppo elevati	Diminuire la pressione e la velocità di avanzamento.
a nastro.	Valori di tensionatura lama troppo elevati.	Riportare il valore di tensionatura ai valori consigliati dal costruttore della lama.
Rottura irregolare della lama	Materiale non bloccato in morsa	Controllare la morsa

L'esperto risponde

Qual'è il limite di durezza massimo a cui si può tagliare?

Il limite ragionevole oltre il quale non ci si può spingere è di 40Rc. Oltre tale valore il materiale può comunque essere tagliato, ma la durata della lama sarà notevolmente diversa.

Qual'è il rodaggio corretto?

Utilizzando una lama nuova a condizioni normali, senza il rodaggio, succede che le punte dei denti molto affilati vengono strappati, pertanto la parte tagliente della lama risulterà frastagliata, causando tagli non perfetti e quindi usura anticipata. Il rodaggio è il tempo necessario a conseguire l'attitudine al golio, questo significa portarsi al valore ottimale passando attraverso un avvazamento graduale. Il rodaggio deve essere effettuato sul medesimo materiale che verrà poi tagliato. Il numero di tagli durante il rodaggio è in funzione del tipo di materiale da tagliare.

Qual'è la causa della rottura di lame nel pieno della loro interezza e funzionalità?

- Improprio allineamento e posizionamento, delle pulegge e/o delle guide,
- Tensionatura errata della lama
- Diametro puleggia inadeguato per il tipo di lama
 Regolazione delle guide inadeguata che provoca una prematura usura della lama.






Seghe circolari per il taglio di metalli su macchine troncatrici lente. Lame in HSS-DMo5 e HSS-Co5%.



SBANDIERAMENTO



SBANDIERAME	ENTO RIDOTTO
Ø	Sbandieramento
175 - 200	0,12
210 - 300	0,15
315 - 350	0,18
370 - 450	0,20
500 - 600	0,25

RIVESTIMENTI SUPERFICIALI

L'esecuzione standard di tutta la gamma è NEUTRA ma è disponibile anche VAPO.

Le seghe circolari possono essere rivestite P.V.D.(Physical Vapour Deposition), per incrementare le prestazioni dell'utensile aumentandone la durata e riducendo il tempo di taglio.

I rivestimenti normalmente usati sono TIN (2200 HV); TICN (3200 HV) e TIALN (3000 HV).




materiale	rivestimenti consigliati										
	con lubrificazione	con micro nebulizzazione									
acciaio al carbonio	TIN	TIALN									
acciai legati	TIN / TICN	TIALN									
acciaio inox	TIN	TIALN									
ghisa	TiCn	TIALN									
inconel	TIALN	TIALN									
titanio	TIALN	TIALN									
rame	TICN	TIALN									
bronzo e ottone	TIALN	TIALN									

Profondità di rivestimento 3 micron

FORI DI TRASCINAMENTO STANDARD

Foro centrale	Fori di trascinamento
ø 32	2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63
ø 32	asole
ø 40	2-8-55 + 4-12-64
ø 50	4-15-80 + 4-14-85



SEGHE CIRCOLARI HSS - DMo5 - Co5%

imensioni	foro centr.	flangia			_		. ,			umero d		•		_		
mm	ø mm	ø mm	T 3 Bw	T 4 Bw	T 4,5 Bw	T 5 Bw	T 5,5 Bw	T 6 C	T 7 C	T 8 C	T 9 C	T 10 C	T 12 C	T 14 C	T16 C	T1
175x1,2	32	75	180	140		110		90		70						
175x1,5	32	75	180	140		110		90		70						
175x2,0	32	75	180	140		110		90		70						
200x1,0	32	100	200	160		130		100		80		64				
200x1,2	32	100	200	160		130		100		80		64				
00x1,5/1,6	32	90	200	160		130		100		80		64				
200x1,8	32	90	200	160		130		100		80		64				
200x2,0	25,4/32	90	200	160		130		100		80		64				
200x2,5	32	90	200	160		130		100		80		64				
210x2,0	32	90	210	160		130		110		80		0.				
225x1,2	32	100	220	180		140		120		90	80					
25x1,5/1,6	32	90	220	180		140		120		90	80					
225x1,8	32/40	90	220	180		140		120		90	80					
25x1,9/2,0	32/40	90	220	180		140		120		90	80					
225x2,5	32	90	220	180		140		120	440	90	80	0.0	0.4			
250x1,0	32	100	250	200		160		128	110	100		80	64			
250x1,2	32	100	250	200		160		128	110	100		80	64			
50x1,5/1,6	32	100	250	200		160		128	110	100		80	64			
250x2,0	25,4/32/40	100	250	200	180	160	140	128	110	100		80	64			
250x2,5	25,4/32/40	100	250	200		160		128	110	100		80	64			
250x3,0	32	100	250	200		160		128	110	100		80	64			
275x1,6	32	100	280	220		180		140	120	110		90				
275x2,0	32/40	100	280	220	200	180	160	140	120	110		90				
275x2,5	25,4/32/40	100	280	220	200	180	160	140	120	110		90				
275x3,0	32/40	100	280	220		180		140	120	110		90				
300x1,6	32/40	100	300	220		180		160	140	120		94	80			
300x2,0	32/40	100	300	220		180		160	140	120		94	80			
300x2,5	32/38/40	100	300	220		180		160	140	120		94	80			
300x3,0	32/40	100	300	220		180		160	140	120		64	80			
	32/40	100	300	240		200		160		120				70		
315x1,6									140			100	80			
315x2,0	32/40	100	300	240		200		160	140	120		100	80	70		
315x2,5	32/40	100	300	240		200		160	140	120		100	80	70		
315x3,0	32/40	100	300	240		200		160	140	120		100	80	70		
315x3,5	32/40	100	300	240		200		160	140	120		100	80	70		
325x2,0	32/40	120	320	250		200		170		128		100	80			
325x2,5	32/40	120	320	250		200		170		128		100	80			
325x3,0	40	120	320	250		200		170		128		100	80			
350x1,8	32/40/50	120	350	280		220		180	160	140	120	110	90	80		
350x2,0	32/40/50	120	350	280		220		180	160	140	120	110	90	80		
350x2,5	32/40/50	120	350	280		220		180	160	140	120	110	90	80		
350x3,0	32/40/50	120	350	280		220		180	160	140	120	110	90	80		
350x3,5	32/40/50	120	350	280		220		180	160	140	120	110	90	80		
370x2,5	40/50	120		280		220		190	160	140	120	110	90	80	70	
370x3,0	32/40/50	120		280		220		190	160	140	120	110	90	80	70	
370x3,5	40	120		280		220		190	160	140	120	110	90	80	70	
100x2,5	40/50	120		310		250		200		160		120	110	90		
100x3,0	40/50	120		310		250		200		160		120	110	90		
100x3,5	40/50	120		310		250		200		160		120	110	90		
100x4,0	50	120		310		250		200		160		120	110	90		
125x2,5	40/50	120		320		260		220		160		130	110		80	
125x3,0	40/50	120		320		260		220		160		130	110		80	
125x3,5	50	120		320		260		220		160		130	110		80	
125x4,0	50	120		320		260		220		160		130	110		80	
150x2,5	40/50	140		350		280		230		180		140	120		90	
	40/50	130		350		280		230		180		140	120		90	
150x3,0	40/50	130		350		280		230		180		140	120		90	
		130		350		280		230		180		140	120		90	
150x3,5	40/50	130				310		260		200		160	130	110	100	
150x3,5 150x4,0	40/50					310										
450x3,5 450x4,0 500x3,0	40/50							260		200		160	130	110	100	
450x3,5 450x4,0 500x3,0 500x3,5	40/50 40/50	130				310		260		200		160	130	110	100	!
450x3,5 450x4,0 500x3,0 500x3,5 500x4,0	40/50 40/50 40/50	130 130								200		160	130	110	100	
450x3,5 450x4,0 500x3,0 500x3,5 500x4,0 500x5,0	40/50 40/50 40/50 40/50	130 130 130				310		260								
450x3,5 450x4,0 500x3,0 500x3,5 500x4,0 500x5,0	40/50 40/50 40/50	130 130		410		310 330		260		210		164	140	110	104	
450x3,5 450x4,0 500x3,0 500x3,5 500x4,0 500x5,0 525x3,5	40/50 40/50 40/50 40/50	130 130 130		410 410						210 210		164 164		110 110	104 104	
450x3,5 450x4,0 500x3,0 500x3,5 500x4,0 500x5,0 525x3,5 525x4,0	40/50 40/50 40/50 40/50 50	130 130 130 140				330		270					140			
450x3,5 450x4,0 500x3,0 500x3,5 500x4,0 500x5,0 525x3,5 525x4,0 550x4,0	40/50 40/50 40/50 40/50 50	130 130 130 140 140		410		330 330		270 270		210		164	140 140	110	104	
450x3,5 450x4,0 500x3,0 500x3,5 500x4,0 500x5,0 525x3,5 525x4,0 550x4,0 550x5,0	40/50 40/50 40/50 40/50 50 50 50	130 130 130 140 140 140 140		410 440 440		330 330 340 340		270 270 280 280		210 220 220		164 170 170	140 140 140 140	110 120 120	104 110 110	!
450x3,0 450x3,5 450x4,0 500x3,0 500x3,5 500x4,0 500x5,0 525x3,5 525x4,0 550x4,0 550x5,0 670x4,0	40/50 40/50 40/50 40/50 50 50 90 50 50	130 130 130 140 140 140 140 150		410 440 440 450		330 330 340 340 360		270 270 280 280 300		210 220 220 220		164 170 170 180	140 140 140 140 150	110 120 120 120	104 110 110 110	9 9
450x3,5 450x4,0 500x3,0 500x3,5 500x4,0 500x5,0 525x3,5 525x4,0 550x4,0 550x5,0	40/50 40/50 40/50 40/50 50 50 50	130 130 130 140 140 140 140		410 440 440		330 330 340 340		270 270 280 280		210 220 220		164 170 170	140 140 140 140	110 120 120	104 110 110	!

Pronte a magazzino anche con i denti indicati

Pronte a magazzino senza denti

I.T.T. Industrial Tecnical Tools SpA

HSS-Co5% pronte a magazzino senza denti

FORMA DENTE



A) Dente adatto per lavori di meccanica fine. Viene usato per passi da 0,8 a 6.



B) Forma utilizzata per facilitare la fuoriuscita del truciolo rispetto al dente A.



AW) Stessa applicazione dente A con truciolo più piccolo.




BW) Forma utilizzata sulle troncatrici per spessori fino a 2-3 mm.



BR) Forma dente particolarmente indicata per il taglio dei tubi.



C) Forma dente utilizzata per spessori superiori a 4-5 mm.



- T = Passo
- **p** = Altezza dente
- **B** = Spessore lama
- α = Angolo di taglio
- β = Angolo di spoglia
- h = Differenza dente C
- **d** = Diametro scarico

DATI TEC	ч	\sim
DAIL LEG	V III	

Materiale	Velocità di taglio Vc = m/min	Avanzamento per dente fz = mm/Z	Sezione da tagliare	Acciaio fino a 500 N/mm ²	Acciaio fino a 800 N/mm²	Acciaio fino a 1200 N/mm²	Acciaio inox	Alluminio	Rame e Bronzo	Ottone
Acciaio pieno fino a 500 N/mm²	30 - 50	0,05 - 0,08	Pieni diam. (mm)			F	Passo T (mm)		
Tubi acciaio fino a 500 N/mm²	240	0,08 - 0,12	10 - 20	8	6	5	5	8	6	8
Acciaio pieno fino a 800 N/mm²	20 - 40	0,03 - 0,06	20 - 40	10	8	6	6	10	8	10
			40 - 60	12	10	8	8	12	10	12
Tubi acciaio fino a 800 N/mm ²	120	0,05 - 0,08	60 - 90	14	12	10	10	16	12	14
Acciaio fino a 1200 N/mm ²	12 - 25	0,03 - 0,05	90 - 110	18	16	12	14	18	16	18
Acciaio inox pieno	10 - 25	0,04 - 0,07	110 - 130	22	18	14	16	22	18	20
Acciaio inox tubi	50	0,06 - 0,10	130 - 150	24	20	16	18	24	20	22
Alluminio pieno	600 - 900	0,05 - 0,10	Tubi spessore parete (mm)			F	Passo T (mm)		
Alluminio tubi e profili	800 - 1200	0,07 - 0,12	< 1	3	3	3	3	4	4	4
	000 1200	0,07 0,12	1 - 1,5	4	4	3	4	5	5	5
Bronzo	40 - 120	0,04 - 0,06	1,5 - 2	5	4	4	5	6	6	6
Rame	100 - 400	0,04 - 0,06	2 - 3	6	5	5	5	6	6	6
Ottone	150 - 400	0,05 - 0,08	> 3	8	6	5	6	8	8	8

Formule di calcolo

$$V = \frac{\emptyset \times 3,14 \times rpm}{1000}$$

rom -	V x 1000
rpm =	ø x 3,14

diametro utensile mm e finitura	Acc < 500N		Ghisa e Acciaio m² < 800N/mm²			iaio N/mm²	Accia	io inox	Bro	nzo	Otto Rai		Allun	Velocità max a vuoto	
e ililitura	0		0		0		0	₽	0		0		0		※
175	437	73	218	55	182	45	91	45	109	55	728	455	1820	1274	3640
175	568	95	284	71	237	59	118	59	142	71	946	591	2366	1656	3640
200	382	64	191	48	159	40	80	40	96	48	637	398	1592	1115	3185
200	497 364	83	248 182	62 45	207 152	52 38	104 76	52 38	124 91	62 45	828 607	518 379	2070 1517	1449 1062	3185 3033
210 210	473	61 79	237	59	197	49	99	49	118	59	789	493	1971	1380	3033
225	340	57	170	42	142	35	71	35	85	42	566	354	1415	991	2831
225	442	74	221	55	184	46	92	46	110	55	736	460	1840	1288	2831
250	306	51	153	38	127	32	64	32	76	38	510	318	1274	892	2548
250	397	66	199	50	166	41	83	41	99	50	662	414	1656	1159	2548
275	278	46	139	35	116	29	58	29	69	35	463	290	1158	811	2316
275	361	60	181	45	151	38	75	38	90	45	602	376	1506	1054	2316
300	255	42	127	32	106	27	53	27	64	32	425	265	1062	743	2123
300	331	55	166	41	138	35	69	35	83	41	552	345	1380	966	2123
315	243	40	121	30	101	25	51	25	61	30	404	253	1011	708	2022
315	315	53	158	39	131	33	66	33	79	39	526	329	1314	920	2022
325	235	39	118	29	98	24	49	24	59	29	392	245	980	686	1960
325	306	51	153	38	127	32	64	32	76	38	510	318	1274	892	1960
350	218	36	109	27	91	23	45	23	55	27	364	227	910	637	1820
350	284	47	142	35	118	30	59	30	71	35	473	296	1183	828	1820
370	207	34	103	26	86	22	43	22	52	26	344	215	861	603	1721
370	269	45	134	34	112	28	56	28	67	34	448	280	1119	783	1721
400	191	32	96	24	80	20	40	20	48	24	318	199	796	557	1592
400	248	41	124	31	104	26	52	26	62	31	414	259	1035	725	1592
425	180	30	90	22	75	19	37	19	45	22	300	187	749	525	1499
425	234	39	117	29	97	24	49	24	58	29	390	244	974	682	1499
450	170	28	85	21	71	18	35	18	42	21	283	177	708	495	1415
450	221 153	37 25	110 76	28 19	92 64	23 16	46 32	23 16	55 38	28 19	368 255	230 159	920 637	644 446	1415 1274
500	199	33	99	25	83	21	41	21	50	25	331	207	828	580	1274
500 525	146	24	73	18	61	15	30	15	36	18	243	152	607	425	1213
525	189	32	95	24	79	20	39	20	47	24	315	197	789	552	1213
550	139	23	69	17	58	14	29	14	35	17	232	145	579	405	1158
550	181	30	90	23	75	19	38	19	45	23	301	188	753	527	1158
570	134	22	67	17	56	14	28	14	34	17	223	140	559	391	1117
570	174	29	87	22	73	18	36	18	44	22	291	182	726	508	1117
600	127	21	64	16	53	13	27	13	32	16	212	133	531	372	1062
600	166	28	83	21	69	17	35	17	41	21	276	173	690	483	1062

	Selezione numero di denti																																								
(\supset			ø 1	75	ø 2	200	ø 2	210	ø 2	225	ø 2	50	ø 2	75	ø 3	00	ø 3	315	ø 3	25	ø3	50	ø3	70	ø 4	100	ø 4	125	ø 4	150	ø 5	500	ø 5	525	ø 5	50	ø 5	70	ø 6	00
pro sp. mm	ofili t	pie dim. mm	eni t	O z	e Z	O z	© Z	O z	© Z	O Z	Z	O Z	© Z	O z	O Z	O Z	© Z	O z	e z	O z	e Z	O Z	O Z	O z	e Z	O z	© Z	O Z	© Z	O z	O Z	O z	© Z	O Z	© Z	O Z	O Z	O z	© Z	O Z	© Z
0,5	3	10	5	180	110	200	130	210	130	220	140	250	160	280	180	300	180	300	200	320	200	350	220		220		250		260		280		310		330		340		360		380
1,0	4	20	6	140	90	160	100	160	110	180	120	200	128	220	140	220	160	240	160	250	170	280	180	280	190	310	200	320	220	350	230		260	410	270	440	280	450	300	460	320
2,0	5	30	8	110	70	130	80	130	80	140	90	160	100	180	110	180	120	200	120	200	128	220	140	220	140	250	160	260	160	280	180	310	200	330	210	340	220	360	220	380	240
3,0	5	50	8							140	90	160	100	180	110	180	120	200	120	200	128	220	140	220	140	250	160	260	160	280	180	310	200	330	210	340	220	360	220	380	240
3,5	6	70	10											140	90	160	94	160	100	170	100	180	110	190	110	200	120	220	130	230	140	260	160	270	164	280	170	300	180	320	190
5,0	8	90	12													120	80	120	80	128	80	140	90	140	90	160	110	160	110	180	120	200	130	210	140	220	140	220	150	240	160
6,5	10	110	14																					110	80	120	90	130	90	140	100	160	110	164	110	170	120	180	120	190	130
7,5	10	130	14																							120	90	130	90	140	100	160	110	164	110	170	120	180	120	190	130
8,5	12	150	16																											120	90	130	100	140	104	140	110	150	110	160	120
9,5	12	160	16																													130	100	140	104	140	110	150	110	160	120
11,0	14	180	18																													110	90	110	90	120	90	120	100	130	100
12,0	14	200	20																																			120	90	130	90
13,0	14	220	20																																					130	90

Fori di trascinamento delle macchine troncatrici

modello macchina	foro centrale	diametro sega	foro centrale
ADIGE SALA	32	200-250	4-9-50
7.276.2 67.2	32	275-300-315	2-9-50 + 2-11-63
	40	315-350	4-11-63
	50	400-425	4-15-80
BAIER	32	175-350	4 chiavette
BEWO	32	200-300	2-8-45 + 2-11-63
BIMAX	40	315-350	2-8-55 + 4-12-63
51177 01	32	200-225	2-8-45
BONAK	40	250-350	2-8-55 + 4-12-64
BROBO WALDOWN	32	225-250	2-8-45 + 2-11-63
BIOBO WALBOWN	38	300	2-9-55
	40	300-400	2-8-55 + 4-12-64
CONNI	40	500	2-8-55 + 4-12-64 + 2-12-80
COMM	40	400-425	4-11-63
DALLY	50	400-500	4-15-80
DEMURGER	40	250-500	2-8-55 + 4-12-64 + 2-12-80
DEMONGEN	25,4	160-300	senza fori
	32	200-250	2-8-45 + 2-11-63
DONG IIN	40	225-350	2-8-55 + 4-12-64
DONG JIN	40	275-300	4-11-63
DORINGER	40	315-350	2-8-55 + 4-12-64
EISELE	40	210-225	2-8-55
	40	250-350	2-8-55 + 4-12-64
	40	370-450	2-12-64 + 2-15-80
EARRIO	40	500	2-12-80 + 2-15-100
FABRIS	32	225-350	2-8-45 + 2-11-63
FEMI	32	225-350	2-8-45 + 2-11-63
FONG-HO	32	250-275	2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63
	32	300-400	4-11-63
	40	360	2-11-63 + 3-11-65
GERNETTI	40	315	4-11-63
	50	350	4-15-80
	50	500	4-18-100
HABERLE	32	225	2-8-45
	40	225-275	2-8-55
	40	300-450	2-8-55 + 4-12-64
IBP PEDRAZZOLI	32	200-350	2-8-45 + 2-11-63
	50	425-500	4-15-80
IMET	32	250-370	2-8-45 + 2-11-63
	40	315-350	2-8-55 + 4-12-64
KALTENBACH	32	250	senza fori
	50	350-500	4-15-80
KOSOKU	32	250	2-9-50 + 2-8-45
	45	275	2-11-66
	45	360-380	4-11-66
MAC	32	300	2-9-50
-	40	370-450	4-11-63
MACC	32	225-350	2-8-45 + 2-11-63
	40	350-450	2-8-55 + 4-12-64
MACO	50	350-425	4-15-80
MAIR	32	350-425	
IVIZALI I			2-8-45 + 2-11-63
	40	300-350	2-8-55 + 4-12-64

Fori di trascinamento delle macchine troncatrici

modello macchina	foro centrale	diametro sega	foro centrale
MEP	32	225-350	2-8-45 + 2-11-63
METORA	32	275-350	2-11-80
MBM MERCURY	32	300-350	senza fori
MTM	32	300	2-8-45
VI I IVI	40	400	4-12-64
	50	400	4-15-80
	90	450 450	3-13-160
	80	550	3-13-160
OMES	90	550	3-13-160
OMP	32	250-370	2-8-45 + 2-11-63
JIVIP	32	250-370	2-8-45 + 2-11-63
24//000	50	400-525	4-15-80
RAYGOR	32	225-350	2-8-45 + 2-11-63
	38	300	2-9-55
204	40	250-370	2-8-55 + 4-12-64
RGA	25,4	225-275	senza fori
	40	250-370	2-8-55 + 4-12-64
ROBEJO	32	250-350	2-8-45 + 2-11-63
ROHBI	32	175-300	2-8-45 + 2-11-63
RURACK OTTO	32	225	2-8-45 + 2-11-63
	32	250-315	2-8-45 + 4-9-50 + 2-12-84
	40	370	4-12-64 + 2-15-80
	40	300-350	2-8-55 + 4-12-64
SCOTCHMAN	32	250-300	2-8-55 + 4-12-64
	40	275-400	2-8-45 + 2-11-63
SIMEC	32	200-350	2-8-45 + 2-11-63
SINICO	32	350	2-8-45 + 2-11-63
SOCO	32	250-350	2-8-45 + 2-11-63
STAYER	32	225	senza fori
	32	300-350	senza fori
STARTRITE	32	250	2-9-56 + 2-12-64
37, 4111412	32	300-315	2-11-80
THOMAS	32	225-350	2-8-45 + 2-11-63
OMET	32	225-350	2-8-45 + 2-11-63
RENNJAEGER			
HENNOALGEN	32	250	2-9-50
	40	250-315	4-11-63
JLMIA	50	315-450	4-14-85
DLIVIIA	32	200-300	senza fori
	40	250-400	4-11-63
/IEMME	32	250-350	2-8-45 + 2-11-63
/OLIOUED	40	250-400	2-8-55 + 4-12-64
/OUCHER	35	275	2-13,5-57,2
VAGNER	32	200-315	4-9-50
A/A L II	40	350	4-15-80
VAHLEN	40	250-400	2-8-55 + 2-11-63
WEIDMAN	32	210-275	2-8-45 + 2-11-63
VINTER	40	250-315	2-8-55 + 4-12-64
A/LINICOLL	32	210-250	2-8-45 + 2-11-63
WUNSCH			
WUNSCH	40	210-300	2-8-55



SEGHE DIN IN HM E HSS

La nostra gamma di produzione costruita nel rispetto della normativa DIN 1837 e DIN 1838 comprende utensili in metallo duro integrale, HSS-DMo5 e HSS-Co5%.




DIN 1837 A - 1838 B-C HSS-DMo5 M 2 - HSS-Co 5% M 35





SEGHE E FRESE CIRCOLARI A NORMA DIN

Seghe e frese circolari in acciaio rapido e super rapido, adatte per troncatura o fresatura di metalli e leghe su macchine manuali, semi automatiche ed automatiche. La gamma è compresa tra il ø 20 mm ed il ø 315 mm, gli spessori da minimo 0,2 mm a max 6 mm ad incremento variabile, con forme di dentatura A-B-C. L'esecuzione standard di tutta la gamma è neutra. È disponibile anche il VAPO ed i rivestimenti P.V.D. (Physical Vapour Deposition).

FORMA DENTE







RIVESTIMENTI SUPERFICIALI

Le seghe circolari possono essere rivestite (P.V.D.) per incrementare le prestazioni dell'utensile aumentandone la durata e riducendo il tempo di taglio. I rivestimenti normalmente usati sono TIN (2200 HV); TICN (3200 HV) e TIALN (3000 HV).

SCELTA DEL RIVESTIMENTO

materiale	rivestiment	i consigliati
	con lubrificazione	con micro nebulizzazione
acciaio al carbonio	TIN	TIALN
acciai legati	TIN / TICN	TIALN
acciaio inox	TIN	TIALN
ghisa	TICN	TIALN
inconel	TIALN	TIALN
titanio	TIALN	TIALN
rame	TICN	TIALN
bronzo e ottone	TIALN	TIALN

HSS	DMo5 /	Co5%					s	EGHE	CIR	COLA	RI DI	N 18	37 " <i>A</i>	\"				
diam ø mm	foro centr.	flangia ø mm							spess	ore / n	umer	o dent	i					
Ø IIIII	911111	ØIIIII	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6
20	5	10	80	64	64	64	48	48	48	40	40	40	32	32	32	24	24	24
25	8	12	80	80	80	64	64	64	48	48	48	40	40	40	32	32	32	24
32	8	14	100	100	80	80	80	64	64	64	48	48	48	40	40	40	32	32
40	10	18	128	100	100	100	80	80	80	64	64	64	48	48	48	40	40	40
50	13	25	128	128	128	100	100	100	80	80	80	64	64	64	48	48	48	40
63	16	32		160	128	128	128	100	100	100	80	80	80	64	64	64	48	48
80	22	36			160	160	128	128	128	100	100	100	80	80	80	64	64	64
100	22	40					160	160	128	128	128	100	100	100	80	80	80	64
125	22	40						160	160	160	128	128	128	100	100	100	80	80
160	32	63								160	160	160	128	128	128	100	100	100
200	32	63								200	200	160	160	160	128	128	128	100
250	32	63										200	200	160	160	160	128	128
315	40	80												200	200	160	160	160

[Tutto disponibile a magazzino]

HSS	DMo5 /	Co5%	SEGHE CIRCOLARI DIN 1838 "B"												
diam ø mm	foro centr.	flangia ø mm					spes	ssore / n	umero d	denti					
ØIIIII	Ø IIIIII		0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	
50	13	25	48	48	40	40	40	32	32	32	24	24	24	20	
63	16	32	64	48	48	48	40	40	40	32	32	32	24	24	
80	22	36	64	64	64	48	48	48	40	40	40	32	32	32	
100	22	40	80	80	64	64	64	48	48	48	40	40	40	32	
125	22	40		80	80	80	64	64	64	48	48	48	40	40	
160	32	63				80	80	80	64	64	64	48	48	48	
200	32	63				100	100	80	80	80	64	64	64	48	
250	32	63						100	100	80	80	80	64	64	
315	40	80								100	100	80	80	80	

[Tutto disponibile a magazzino]

HSS	DMo5 /	Co5%	SEGHE CIRCOLARI DIN 1838 "C"											
diam	foro centr.	flangia				spesso	re / numer	o denti						
ø mm	ø mm	ø mm	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6			
50	13	/	40	40	32	32	32	24	24	24	20			
63	16	/	48	40	40	40	32	32	32	24	24			
80	22	/	48	48	48	40	40	40	32	32	32			
100	22	/	64	64	48	48	48	40	40	40	32			
125	22	/	80	64	64	64	48	48	48	40	40			
160	32	63	80	80	80	64	64	64	48	48	48			
200	32	63	100	100	80	80	80	64	64	64	48			
250	32	63			100	100	80	80	80	64	64			
315	40	80					100	100	80	80	80			




SEGHE SPECIFICHE PER BRONZO E OTTONE

dentatura "Bw"

Seghe circolari in acciaio rapido e super rapido specifiche per il taglio e la lavorazione del bronzo e dell'ottone. L'esecuzione della intera gamma è con flangia maggiorata che permette alla sega di assorbire le vibrazioni generate da forti avanzamenti. Questo accorgimento tecnico riduce il rischio di rotture. La forma dente più comune per questa applicazione è: "Bw".

La gamma comprende seghe da \emptyset 175 mm la \emptyset 275 mm e spessori da 1,2 mm a 2 mm ad incrementi variabili. L'esecuzione standard di tutta la gamma è NEUTRO o VAPO. Sono disponibili i rivestimenti P.V.D. (Physical Vapour Deposition) TIALN e CrN, specifici per la lavorazione del bronzo e dell'ottone.



SEGHE SPECIFICHE PER TAGLIATUBI

dentatura "Bw"

Seghe circolari in acciaio rapido e super rapido specifiche per il taglio di tubi da ø 10 mm a ø 325 mm, aventi spessori pareti da 2 mm a 10 mm, in acciaio normale ed acciai altamente legati (inox). La gamma comprende seghe di ø 63 mm, ø 68 mm e ø 75 mm con spessori 1,2 mm, 1,6 mm e 2 mm con forma di dente "Bw". L'esecuzione standard di tutta la gamma è NEUTRO. È disponibile la serie di rivestimenti P.V.D. (Physical Vapour Deposition).



SEGHE SPECIFICHE PER VITERIE

dentatura "A"

Seghe circolari in acciaio rapido e super rapido specifiche per il taglio delle teste viti in tutti i tipi di acciai e leghe. L'esecuzione delle seghe è "piana" (senza flangia) e con forma dente "A". La gamma comprende seghe di ø 80 mm, ø 100 mm e ø 125 mm con spessori da 0,7 mm a 2 mm ad incrementi decimali. L'esecuzione standard di tutta la gamma è NEUTRO. È disponibile la serie di rivestimenti P.V.D. (Physical Vapour Deposition).



SEGHE SPECIFICHE PER OREFICERIA

dentatura "A"

Seghe circolari in acciaio rapido e super rapido specifiche per il taglio e la lavorazione di oreficeria e bigiotteria. L'esecuzione delle seghe è "conica" (con flangia), con numero di denti inferiori al millimetro di passo (<T1) e forma dente "A". La gamma comprende seghe di ø 40 mm, ø 50 mm e ø 63 mm con spessori da 0,15 mm a 1 mm ad incrementi decimali e centesimali. L'esecuzione standard di tutta la gamma è NEUTRO.

È disponibile la serie di rivestimenti P.V.D. (Physical Vapour Deposition).

HSS	DMo5 / (Co5%	SEGHI	SPECIFICHE PER BRONZO E OTTONE								
diam ø mm	foro centr.	flangia ø mm		spessore / numero denti "Bw"								
		5 111111	1,2	1,5	2,0							
175	32	75	72									
200	32	110	64	80								
225	32	110		90								
250	32	110		100	144							
275	32	100			64							

[Tutto disponibile a magazzino]

HSS	DMo5 / (Co5%		SEGHE SPECIFICHE PER TAGLIATUBI									
diam ø mm	foro centr.	flangia ø mm		spess	ore / numero denti	"Bw"							
J			1,2	1,6	1,6	1,6	2,0						
63	16	36	100	44	64	80							
68	16	42		44	72	84	44						
75	16	42					32						

[Tutto disponibile a magazzino]

HSS DI	Mo5 / Co5%				:	SEGHE	SPEC	IFICHI	E PER	VITER	IE			
diam ø mm	foro centr.													
	O Hilli	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0
80	22	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
100	22	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
125	22	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64

HSS	DMc	5 / (Co5%				SEC	GHE SI	PECIFI	CHE P	ER OR	EFICE	RIA			
diam ø mm		centr.	flangia ø mm				4	spe	ssore /	numer	o denti	"A"				
911111			Ø IIIIII	0,15	0,20	0,25	0,30	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00				
40	8	10	18	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
50	8	10	25	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
63	8	10	32	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

[Tutto disponibile a magazzino]

Formule di calcolo

$$rpm = \frac{V \times 1000}{\varnothing \times 3,14}$$

$$V = \frac{\emptyset \times 3,14 \times rpm}{1000}$$

			DATI TE	CNICI						
Materiale	Velocità di taglio Vc = m/min	Avanzamento per dente fz = mm/Z	Sezione da tagliare	Acciaio fino a 500 N/mm²	Acciaio fino a 800 N/mm²	Acciaio fino a 1200 N/mm²	Acciaio inox	Alluminio	Rame e Bronzo	Ottone
Acciaio pieno fino a 500 N/mm²	30 - 50	0,05 - 0,08	Pieni diam. (mm)		1		Passo T (mm)		
Tubi acciaio fino a 500 N/mm²	240	0,08 - 0,12	10 - 20	8	6	5	5	8	6	8
Acciaio pieno fino a 800 N/mm²	20 - 40	0,03 - 0,06	20 - 40	10	8	6	6	10	8	10
Tubi acciaio fino a 800 N/mm²	120	0,05 - 0,08	40 - 60	12	10	8	8	12	10	12
			60 - 90	14	12	10	10	16	12	14
Acciaio fino a 1200 N/mm ²	12 - 25	0,03 - 0,05	90 - 110	18	16	12	14	18	16	18
Acciaio inox pieno	10 - 25	0,04 - 0,07	110 - 130	22	18	14	16	22	18	20
Acciaio inox tubi	50	0,06 - 0,10	130 - 150	24	20	16	18	24	20	22
Alluminio pieno	600 - 900	0,05 - 0,10	Tubi spessore parete (mm)			1	Passo T (mm)		
Alluminio tubi e profili	800 - 1200	0,07 - 0,12	< 1	3	3	3	3	4	4	4
Bronzo	40 - 120	0,04 - 0,06	1 - 1,5	4	4	3	4	5	5	5
			1,5 - 2	5	4	4	5	6	6	6
Rame	100 - 400	0,04 - 0,06	2 - 3	6	5	5	5	6	6	6
Ottone	150 - 400	0,05 - 0,08	> 3	8	6	5	6	8	8	8

diametro mm e finitura	Acc < 500ľ		Ghisa e < 8001	2	Acc < 1200	2	Acciai	o inox	Bro	onzo		one me	Allur	minio	Velocità ma: a vuoto
	0		0	\mathcal{O}	0	0	0	0	0	0	0		0		X
20	3822	637	1911	478	1592	398	796	398	955	478	6369	3981	15924	11146	31847
20	4968	828	2484	621	2070	518	1035	518	1242	621	8280	5175	20701	14490	31847
25	3057	510	1529	382	1274	318	637	318	764	382	5096	3185	12739	8917	25478
25	3975	662	1987	497	1656	414	828	414	994	497	6624	4140	16561	11592	25478
32	2389	398	1194	299	995	249	498	249	597	299	3981	2488	9952	6967	19904
32	3105	518	1553	388	1294	323	647	323	776	388	5175	3234	12938	9057	19904
40	1911	318	955	239	796	199	398	199	478	239	3185	1990	7962	5573	15924
40	2484	414	1242	311	1035	259	518	259	621	311	4140	2588	10350	7245	15924
50	1529	255	764	191	637	159	318	159	382	191	2548	1592	6369	4459	12739
50	1987	331	994	248	828	207	414	207	497	248	3312	2070	8280	5796	12739
63	1213	202	607	152	506	126	253	126	303	152	2022	1264	5055	3539	10110
63	1577	263	789	197	657	164	329	164	394	197	2629	1643	6572	4600	10110
80	955	159	478	119	398	100	199	100	239	119	1592	995	3981	2787	7962
80	1242	207	621	155	518	129	259	129	311	155	2070	1294	5175	3623	7962
100	764	127	382	96	318	80	159	80	191	96	1274	796	3185	2229	6369
100	994	166	497	124	414	104	207	104	248	124	1656	1035	4140	2898	6369
125	611	102	306	76	255	64	127	64	153	76	1019	637	2548	1783	5096
125	795	132	397	99	331	83	166	83	199	99	1325	828	3312	2318	5096
160	478	80	239	60	199	50	100	50	119	60	796	498	1990	1393	3981
160	621 382	104	311 191	78 48	259 159	65 40	129 80	65 40	155 96	78 48	1035 637	647	2588	1811	3981 3185
200	497	64 83	248	62	207	52	104	52	124	62	828	398 518	1592	1115	3185
200 250	306	51	153	38	127	32	64	32	76	38	o∠o 510	318	2070 1274	1449 892	2548
	397	66	199	50	166	41	83	41	99	50	662	414	1656	1159	2548
250 315	243	40	121	30	101	25	51	25	61	30	404	253	1011	708	2022
315	315	53	158	39	131	33	66	33	79	39	526	329	1314	920	2022
315	313	JJ	130	39	131	33	00	33	13	39	320	329	1314	920	2022

DIN 1837 A - 1838 B METALLO DURO



SEGHE CIRCOLARI IN HM



Seghe circolari in HM integrale prodotte secondo le normative DIN 1837 (fine) e DIN 1838 (grossa) ma costruibili anche speciali secondo le richieste del cliente a seconda del materiale da lavorare. L'esecuzione può essere con fianchi paralleli o con conicità fino al foro o con mozzo centrale.

	LE		

Spessore ± 0,01 Diametro + 0,2-0 Foro H7

GRADO DI FINITURA

PIANI LATERALI = Lappatura speculare SPOGLIA INFERIORE = Superfinitura SPOGLIA SUPERIORE = Lappatura

IMPIEGO: scegliendo il metallo duro con le caratteristiche adatte al materiale da lavorare, le nostre seghe circolari permettono di ottenere la maggior produzione determinata dalle alte velocità di taglio, con il minimo costo di unità di prodotto.

La massima resa si ottiene osservando alcuni accorgimenti essenziali, quali: l'assenza dei giochi dell'albero porta frese, il bloccaggio rigido del pezzo da lavorare che evitano le pressioni laterali.

Entrata in lavoro morbida ed avanzamento costante, che varia da 0,002 a 0,04 in rapporto al materiale da lavorare, allo spessore e al diametro della sega e ad eventuali vibrazioni.

Lubrificare dovunque è possibile con oli emulsionabili se si lavorano materiali ferrosi; petrolio e kerosene per le leghe leggere, quali alluminio, alpaca, ecc.; getto d'aria compressa, se ghisa o fibre plastiche.

RASTREMAZIONI E S	CARICHI STANDARD
diametro	scarico totale
12 - 30	0,010 ± 0,01
40	0,020 ± 0,01
50	0,030 ± 0,01
63	0,050 ± 0,01
80	0,060 ± 0,01
100	0,070 ± 0,01

Н	M									S	ΕG	ΗE	DE	NT	ΑT	UR	A I	IN	E C	NIC	18	37	" [۱"								
diam ø mm	foro centr.												•	spe	sso	re /	nu	me	ro c	lent	i											
	ø mm	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
15	5	64	64	64	64	64	64	64	48	48	48	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
20	5	80	80	80	64	64	64	64	48	48	48	48	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32	32	32	32	32	24	24	24	24	24	24
25	8	80	80	80	80	80	64	64	64	64	48	48	48	48	48	48	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32	32	32	32	32	24	24
30	8	100	100	100	100	80	80	80	80	64	64	64	64	64	64	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	40	32	32	32	32
40	10	128	128	128	100	100	100	100	80	80	80	80	64	64	64	64	64	64	64	64	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	40	40
50	13	128	128	128	128	128	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	64	64	64	64	64	64	64	64	64	48	48	48	48	48	40	40
63	16			160	160	128	128	128	128	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64	64	64	64	64	48	48	48
80	22					160	160	160	128	128	128	128	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	64	64	64	64	64	64
100	22								160	160	128	128	128	128	128	128	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	64	64
125	22									160	160	160	160	160	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	100	100	100	100	100	80	80	80
150	32													150		150			150	150				128	128	128		128				
160	32													160		160			160	160				128	128	128		100				
200	32																		160	160				160	160	128		128				
										0=	011			- ^		.	0.5					400	_	tre d		ature	dis _i	poni	bili s	su ric	chies	ita.]
	foro									3 E	GН	E L										тв	58	"B'								
diam ø mm	centr. ø mm	0.1	015		0.05	0.2	0.25	0.4	0.5	0.6	0.7	0.0								den		10	1.0	2.0	0.5	20	2.5	4.0	1 E	5 0	<i></i>	6.0
15	5	U, I	0,15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2,0 20	20	3,0 20	3,5 20	4,0 20	4,5 20	5,0 20	5,5	6,0 20
10																																
20	5			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	8			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 32 32 32 32 32 32 24

[Altre dentature disponibili su richiesta.]

DATI TECNICI

	VELOCITÀ DI TAGLIO										
materiale da lavorare	velocità di taglio (m/min.)	refrigerante raccomandato									
acciaio											
600 N/mmq.	120 ÷ 200	emulsioni speciali/olio da taglio									
800 N/mmq.	100 ÷ 150	emulsioni speciali/olio da taglio									
1000 N/mmq.	60 ÷ 120	emulsioni speciali/olio da taglio									
acciaio legato											
1000 N/mmq.	30 ÷ 60	emulsioni speciali/olio da taglio									
1400 N/mmq.	20 ÷ 40	emulsioni speciali/olio da taglio									
inox	80 ÷ 160	emulsioni speciali/olio da taglio									
ghisa malleabile	30 ÷ 80	aria compressa/secco/olio da taglio									
ghisa nodulare	40 ÷ 90	aria compressa/secco/olio da taglio									
ghisa grigia	50 ÷ 150	aria compressa/secco/olio da taglio									
bronzo al fosforo	50 ÷ 120	aria compressa/secco/olio da taglio									
bronzo	150 ÷ 250	aria compressa/secco/olio da taglio									
ottone	200 ÷ 700	emulsioni/secco									
rame	150 ÷ 800	olio solubile/secco									
alluminio	450 ÷ 1200	petroliocherosene									
zinco	200 ÷ 350	olio solubile									
titanio	20 ÷ 250	olio specifico									
plastica dura	100 ÷ 250	aria compressa									
termoplastica	70 ÷ 220	aria compressa									

	TABELLA	INDICATIVA PER L'IMPIEGO DEL METALLO DURO
DIN	ISO	per taglio di
	K 30	leghe leggere, ghisa, materie plastiche e sintetiche
H 1	K 20	leghe leggere, ghisa, materie plastiche e sintetiche
H 2	K 10	leghe leggere, ghisa, materie plastiche e sintetiche
H 3	K 01	leghe leggere, ghisa, materie plastiche e sintetiche
S 30	P 25	acciai di vario genere
S 20	P 20	acciai di vario genere
S 18	P 10-15	acciai di vario genere
	P 01	acciai di vario genere

	CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI VARI TIPI											
classificazione ISO	durezza rockwell A	densità g/cm3	resistenza rottura kg/mm2	modulo elasticità kg/mm2	resistenza compressione kg/mm2							
K01	92,5	15,25	140	67,495	457							
K10	92,5	15,00	176	66,440	485							
K10	92,0	15,14	168	66,792	478							
K20	91,6	14,96	182	66,089	486							
K30	90,6	14,64	210	61,870	457							
K40	89,4	14,20	253	55,543	421							
K45	87,3	14,04	281	54,139	404							
K50	85,0	13,55	270	50,620	379							
K60	83,5	13,15	253	47,106	358							
K30	89,2	14,60	239	64,682	428							
K40	88,5	14,48	260	59,58	439							
K45	88,4	14,42	270	58,355	432							



SPEEDYCUT LAME UNIVERSALI IN METALLO DURO

La sua versatilità permette di tagliare con il minimo sforzo tubolari rotondi, quadrati, tubi per idraulica, pieni, profilati, allumini, lamiere, pannelli metallici coibentati, latta, rame, zinco, tubi in VLC e ALC.



SPEEDYGUT

LAME UNIVERSALI IN METALLO DURO







La sega universale per metalli SPEEDYCUT è una sega in metallo duro progettata per tagliare a secco qualsiasi tipo di metallo, ad eccezione dell'acciaio inox, con qualsiasi segatrice portatile. Taglia senza scintille e sbavature poiche produce trucioli. La sua versatilità permette di tagliare con il minimo sforzo tubolari rotondi, quadrati, tubi per idraulica, pieni, profilati, allumini, lamiere, pannelli metallici coibentati, latta, rame, zinco, tubi in VLC e ALC.

E' una SEGA SPECIALE perchè:

- **Universale**; va bene in tutte le segatrici portatili e per qualsiasi metallo.
- **Semplice**; si monta normalmente come le altre seghe.
- Efficace; taglia a secco i metalli con estrema facilita.
- **Efficiente**; non fa bava, non fa scintille, non scalda il materiale.
- Resistente; ha una lunga durata.
- **Sicura**, non danneggia il benessere di chi la usa poichè non produce polvere.



MODALITA' D'USO DELLE SEGHE:

Per ottimizzare l'uso dell'utensile e opportuno seguire attentarnente quanto segue:

- 1) Nel montaggio dell'utensile fare attenzione al senso di rotazione della sega (negli elettro-utensili puo variare).
- 2) Eseguire il taglio dopo aver bloccato perfettamente il materiale. Mantenere l'elettro-utensile il piu rigidamente possibile al fine di evitare il degrado dei taglienti in metallo duro.
- 3) Prima di iniziare il taglio portare a regime massimo l'elettro-utensile, senza appoggiare la lama sul materiale da tagliare al fine di evitare il danneggiamento dei denti.
- 4) Appoggiare lentamente la lama al pezzo; a contatto-pezzo avvenuto procedere con avanzamento regolare in modo tale che ci sia un'asportazione truciolo costante per ogni dente (0,01-0,05) mm. a seconda del tipo di materiale.
- 5) Si rende necessario il montaggio delle parti protettive dell'elettro-utensile e della base guida.
- 6) Eseguire il taglio possibilmente con l'elettro-utensile appoggiato ad una guida di riferimento in modo tale di evitare movimenti inconsulti ed ottenere così un taglio retto.
- 7) Non si possono tagliare blocchi di pietra, piastrelle, materiali lapidei, inox e legno.
- 8) Quando si usa l'apparecchio, indossare sempre cio che serve per evitare infortuni (occhiali, guanti ecc.).

CALCOLO DEL N° DI GIRI DELLE SEGHE: Per avere il rendin1ento ideale delle seghe SPEEDYCUT e necessario rispettare la velocita periferica di taglio di 2200 m/min e 1700 m/min per diametri sega rispettivamente inferiori e superiori a mm 180. In considerazione del fatto che il numero di giri massimo e proporzionale al diametro della sega e opportuno tenere presenti le formule sottocitate.

V taglio =
$$3.14 \times D \text{ sega } \times \text{n° di giri} = \text{m/min}$$

 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000










SPEEDYGUT

LAME UNIVERSALI IN METALLO DURO

Diametro mm	Spessore mm	Foro mm	N° denti	si possono montare su:	N°giri/min. max
110	1,8	20 (riduz.16)	T20	Sega circolare Bosh - Makita - Star - Hitachi - AEG	7000
160	2,0	30 (riduz.16-20)	T28	Sega circolare Bosh - Makita - Star - Hitachi - AEG - Skill - Metabo - Holz/Her - Mafell - Kress - Black&Decker - Fein - Festo	4700
180	2,0	30 (riduz.16-20)	T32	Sega circolare Bosh - Makita Star - Hitachi - AEG - Ski1I Holz/Her - Festo - Black&Decker - Elu	4500
205	2,2	30	T36	Sega circolare Bosh - Makita - Hitachi - AEG - Ski1I - Haffner - Metabo - Holz/Her - Mafell- Fein - Black&Decker - Festo - Elu	2500
225	2,2	30	T36	Sega circolare Bosh - Freud - Hitachi - AEG - Skill - Haffner - Metabo - Holz/Her - Mafell - Black&Decker - Festo - Elu	2400
250	2,2	20	T40	Troncatrice Felisatti T 777 CE	2100
305	2,4	25,4	T50	Sega circolare Makita Troncatrice J epson - Ridgid Troncatrici da banco veloce	1800
305	2,4	25,4	T60	Sega circolare Makita Troncatrice Jepson - Ridgid Troncatrici da banco veloce	1800
305	2,4	25,4	T80	Sega circolare Makita Troncatrice Jepson - Ridgid Troncatrici da banco veloce	1800
350	2,8	32	T80	Applicazioni speciali	1550



LAME CON PLACCHETTE IN HM PER LEGHE LEGGERE






SEGHE CIRCOLARI CON RIPORTO IN METALLO DURO PER LEGHE LEGGERE



diam Ø mm	spessore B	Foro H7	Z
200	3,0	32	64
250	3,0	32	80
250	3,2	32	60
300	3,3	32	72
300	3,3	32	84
300	3,3	32	96
350	3,4	32	84
350	3,4	32	96
350	3,4	32	112
400	3,6	32	96
400	3,6	32	120
450	3,8	32	96
450	3,8	32	112
500	4,2	32	120

In fase d'ordine specificare se taglio positivo o negativo.








Seghetti in HSS per tagliare ad alto rendimento acciai per utensili, acciai bonificati....





Consigli tecnici sul corretto impiego delle seghe per macchine alternative

Per ottenere il miglior rendimento di taglio e necessario oltre alia corretta scelta della specifica della sega seguire delle norme che la condizionano in lavoro quali: l'esatta tensionatura, la precisione di corsa e di alimentazione conferita all'utensile dalla macchina, la pressione di taglio esercitata e l'adozione di appropriato liquido refrigerante. Per tagliare tubi o profili a parete sottile, e da osservare che devono essere almeno tre i denti in presa. Se esigenze particolari comportano il taglio di sezioni sempre diverse, consigliamo l'uso di lame da 6 o 8 denti per pollice.

Liquidi refrigeranti


- Emulsioni trasparenti: per materiali di difficile truciolabilita.
- Emulsioni d'olio: per acciai da costruzione e non legati.
- Ghisa griglia: taglio a secco.

Valori di pressione di taglio

- Bassa: per tagliare materiali spigolosi, profilati, sezioni discontinue, acciai non legati e metalli non ferrosi.
- Media: per tagliare acciai laminati a caldo o a freddo di durezza media.
- Alta: per acciai rapidi, acciai inossidabili, acciai legati e duri.

Pressione di taglio

La durata di una lama dipende essenzialmente dal modo con cui si inizia a farla lavorare. E buona norma partire con pressione quasi nulla ed incrementarla gradualmente fino a raggiungere i ritmi normali d'uso.



Denti/Pollici riferiti alla sezione del materiale da tagliare (mm)											
	fino a 5	5 - 8	8 - 12	12 - 16	16 - 25	25 - 100	oltre100				
Alluminio	14-22	10-14	6-10	6-8	4-6	3-4	2-3				
Bronzo	18-22	14	10	8	6	4	3				
Ottone	18-22	14	10	8	6	4	3				
Ghisa tenera	18-22	14	10	8	6	4	3				
Ghisa dura	18-22	14	10	8	6	4	3				
Acciaio legato	18-22	14	10	8	6	4	3				
Acciaio tenace	18-22	14	10	8	6	4	3				
Acciaio fino a 60 Kp/mm2	18-22	14	10	8	6	4	3				
Acciaio oltre a 60 Kp/mm2	18-22	14	10	8	6	4	3				





LAME PER MACCHINE ALTERNATIVE

Lung	. x Larg. x Spess.	Foro mm	Pezzi confez	kg x10 lame		Denti pe	er pollic	е	Den	ti per po 062	ollice
			COITIEZ	iaiiie	3	4	6	10	4	6	10
3 50	x 35 x 2	10,5	10	2,00		х	х	х	х	х	х
400	x 30 x 1,5	8,5	10	1,55		x	x	х	х	x	x
400	x 35 x 2	10,5	10	2,30		х	х	х	х	х	х
400	x 40 x 2	10,5	10	2,60		х	х	х	х	х	х
450	x 30 x 2	10,5	10	2,35		х	х	х	х	х	х
450	x 40 x 2	K8,5	10	3,00		х	х	х	х	х	х
450	x 40 x 2	10,5	10	3,00		х	х	х	х	х	х
500	x 40 x 2	10,5	10	3,30		х	x	х	x	x	х
500	x 50 x 2,5	10,5	10	5,20		х	х	х	х	х	х
5 50	x 45 x 2,5	10,5	10	5,30		х	х	x	х	х	х
5 50	x 50 x 2,5	13	10	5,80		х	х	х	х	х	х
5 75	x 52 x 2,5	K10,5	10	6,20	х	х	х		х	х	
600	x 50 x 2,5	13	10	6,35		х	х		х	х	
650	x 50 x 2,5	13	5	6,90		х	х		х	х	
650	x 60 x 2,5	13	5	9,50		х	х		х	x	
700	x 50 x 2,5	10,5	5	7,50		х	х		х	х	
700	x 55 x 2,5	K10,5	5	9,30		х	х		х	х	
700	x 60 x 3	13	5	10,30		х	х		х	х	
7 50	x 60 x 3	13	5	11,05		х	х		х	х	
800	x 70 x 3	18,5	5	14,20		х	х		х	х	
850	x 63 x 3,5	K13,5	5	15,80		х	х		х	х	
950	x 110 x 3	18,5	5	26,50		х	х		х	х	
1000	x 126 x 3,5	K12,5	5	31,90		х	х		х	х	

LAME A MANO PER METALLI

Dimensioni Articolo	D	enti per polli	ce	Pezzi x confez.	Kg x 10 lame
	18	24	32	cornez.	iamo

300 x 13 x 0,63

Art.050 - ITT BIMETAL		X	Х	100	0,19
Art.052 - ITT FLEX-HSS	Х	X	Х	100	0,19

BIMETAL Art. 050

è il seghetto di maggior impiego, i taglienti sono in acciaio HSS speciale mentre il corpo è realizzato in acciaio flessibile, per cui si ottengono elevatisime capacità di taglio, resistenza all'usura e massima sicurezza d'impiego.

FLEX-HSS Art. 052

esecuzione in acciaio super rapido ed interamente temperata. Altamente flessibile e resistente alle rotture. Adatta per il taglio di tubi e profilati con spessori sottili, e in presenza di accentuate condizioni di carico.



LIME ROTATIVE IN METALLO DURO

Utensili integrali costruiti con un completo ciclo di controllo dalle materie prime all'affilatura, garanzia di massima omogeneità e resistenza.




Queste lime rotative in metallo duro micrograna sono prodotte avvalendosi di preziosi consigli dei centri di studio scientifico sui materiali come sul tipo di affilatura. Basilare nella costruzione degli utensili è la selezione iniziale delle materie prime. La possibilità, da parte del costruttore, di avvalersi direttamente della fonte della materia prima, permette un controllo minuzioso sulle fasi di produzione.

Le affilature vengono eseguite con centri di lavoro robotizzati e gli stessi utensili vengono sinterizzati in forni altamente computerizzati, garantendo massima omogeneità e resistenza.


Tipi di codolo



A & D - 1/8" e 3 mm metallo duro



1/8" e 3 mm acciaio temprato



■ 1/4" e 3 mm acciaio temprato






AVVERTENZE:

L'affilatura o l'uso improprio dell'utensile possono produrre polveri e fumi che danneggiano la salute. Durante l'uso è consigliabile l'utilizzo di occhiali, guanti protettivi o altre precauzioni per la prevenzione degli infortuni.

TAGLIENTE 1 - Incrociato




Questo tagliente è adatto per la maggior parte dei materiali metallici compresi gli acciai. Il particolare tagliente consente un elevato rendimento e una diminuzione delle vibrazioni. Buona finitura di superficie.

TAGLIENTE 2 - Grosso



Questo tagliente è adatto per acciai di facile lavorazione, ottone, bronzo, zinco e materie plastiche.

TAGLIENTE 3 - Fine(a richie



Questo tagliente è consigliato per acciai temprati e metalli in genere dove si voglia ottenere un'ottima finitura di superficie.

TAGLIENTE 4 - Alluminio




Questo tagliente è adatto per lavorare materiali non ferrosi quali alluminio, zinco e materie plastiche non caricate. Il particolare di questo tagliente è la grande capacità di asportazione ed evacuazione rapida del truciolo.


iali 4 lavoro ACCIAIO (Fe) ACCIAIO AL CARBONIO ACCIAIO LEGATO ACCIAIO INOX CORDONI DI SALDATURA **GHISE ALLUMINIO** BRONZO, OTTONE **TITANIO** ZINCO MATERIALI TERMOPLASTICI MATERIALI TERMOPLASTICI **CARICATI GOMME DURE**

Tabella velocità rotazione consigliate


Diametro D1 mm	n° giri	giri/min.	n° giri/min. max ammissibili
	MIN	MAX	
1,5	60000	90000	100000
3	40000	70000	90000
6	30000	50000	70000
8	20000	40000	68000
10	20000	40000	66000
12	15000	40000	50000
16	12000	25000	40000
25	7500	20000	25000
30	7000	13000	20000
40	5000	10000	17000
45	4500	9000	14000
50	4000	8000	12500




Forma SA.....




Forma SB.....



Forma SC.....




Forma SF.....



Forma SG.....



Forma SM.....




Forma SE.....




Forma SL.....




Forma SH.....




Forma SD.....



Forma SN.....





Forma SJ.....




Forma SK.....















articolo	codolo	D1 mm	D2 mm	L2 mm	L1 mm	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
SA-41	Α	1,6	3	6,4	38,1	8010-3137-20	8010-3133-20	
SA-41LE	Α	2,4	3	11,1	80,0	8053-3145-60		
SA-42	Α	2,4	3	11,1	38,1	8010-3017-20	8010-3013-20	
SA-43	Α	3	3	14,3	38,1	8010-3027-20	8010-3023-20	
SA-43L	Α	3	3	14,3	60,0	8053-2615-50		
SA-43LE	Α	3	3	14,3	90,0	8053-3070-80		
SA-11	С	3,2	6	12,7	50,8	8041-6007-20	8041-6003-20	
SA-52	Α	4	3	12,7	38,1	8020-3017-20	8020-3013-20	
SA-14	С	4,8	6	15,9	50,8	8041-6017-20	8041-6013-20	
SA-53	Α	4,8	3	12,7	38,1	8020-3027-20	8020-3023-20	
SA-1	С	6	6	15,9	50,8	8041-6027-20	8041-6023-20	8101-6010-00
SA-1LE	С	6	6	15,9	80,0	8053-3234-70		
SA-51	В	6,4	3	4,8	36,5	8015-3067-20	8015-3063-20	
SA-51L	В	6,4	3	12,7	44,5	8015-3017-20	8015-3013-20	
SA-2	С	7,9	6	19,1	63,5	8041-6047-20	8041-6043-20	
SA-3	С	9,5	6	19,1	63,5	8041-6067-20	8041-6063-20	8101-6020-00
SA-3LE	С	9,5	6	19,1	99,1	8053-3173-20		
SA-3	С	9,5	8	19,1	69,9	8041-8067-20	8041-8063-20	
SA-4	С	11,1	6	25,4	69,9	8041-6077-20	8041-6073-20	
SA-4	С	11,1	8	25,4	76,2	8041-8077-20	8041-8073-20	
SA-5	С	12,7	6	25,4	69,9	8041-6087-20	8041-6083-20	8101-6030-00
SA-5	С	12,7	8	25,4	76,2	8041-8087-20	8041-8083-20	8101-8030-00
SA-6	С	15,9	6	25,4	69,9	8041-6097-20	8041-6093-20	8101-6040-00
SA-6	С	15,9	8	25,4	76,2	8041-8097-20	8041-8093-20	8101-8040-00
SA-7	С	19,1	6	25,4	69,9	8041-6117-20	8041-6113-20	8101-6050-00
SA-7	С	19,1	8	25,4	76,2	8041-8117-20	8041-8113-20	
SA-16	С	19,1	6	19,1	63,5	8041-6107-20	8041-6103-20	
SA-16	С	19,1	8	19,1	69,9	8041-8107-20	8041-8103-20	
SA-16	С	19,1	8	25,4	69,9			8101-8050-00
SA-9	С	25,4	6	25,4	69,9	8041-6127-20	8041-6123-20	
SA-9	С	25,4	8	25,4	76,2	8041-8127-20	8041-8123-20	














articolo	codolo	D1	D2	L2	L1	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
	tipo	mm	mm	mm	mm	codice	codice	codice
SB-41	Α	1,6	3	6,4	38,1	8010-3137-21	8010-3133-21	To a second
SB-42	Α	2,4	3	11,1	38,1	8010-3017-21	8010-3013-21	A STATE OF THE STA
SB-43	Α	3	3	14,3	38,1	8010-3027-21	8010-3023-21	. 13/10/19/19
SB-11	С	3,2	6	12,7	50,8	8041-6007-21	8041-6003-21	ACM TOWN
SB-52	Α	4	3	12,7	38,1	8020-3017-21	8020-3013-21	/ VON 200 A
SB-53	Α	4,8	3	12,7	38,1	8020-3027-21	8020-3023-21	a little
SB-14	С	4,8	6	15,9	50,8	8041-6017-21	8041-6013-21	13/10/20
SB-1	С	6	6	15,9	50,8	8041-6027-21	8041-6023-21	
SB-51	В	6,4	3	4,8	36,5	8015-3067-21	8015-3063-21	
SB-51	В	6,4	3	12,7	44,5	8015-3017-21	8015-3013-21	
SB-2	С	7,9	6	19,1	63,5	8041-6047-21	8041-6043-21	
SB-3	С	9,5	6	19,1	63,5	8041-6067-21	8041-6063-21	
SB-4	С	11,1	6	25,4	69,9	8041-6077-21	8041-6073-21	
SB-5	С	12,7	6	25,4	69,9	8041-6087-21	8041-6083-21	
SB-5	С	12,7	8	25,4	76,2	8041-8087-21	8041-8083-21	
SB-6	С	15,9	6	25,4	69,9	8041-6097-21	8041-6093-21	
SB-6	С	15,9	8	25,4	76,2	8041-8097-21	8041-8093-21	
SB-7	С	19,1	6	25,4	69,9	8041-6117-21	8041-6113-21	
SB-7	С	19,1	8	25,4	76,2	8041-8117-21	8041-8113-21	
SB-16	С	19,1	6	19,1	63,5	8041-6107-21	8041-6103-21	
SB-16	С	19,1	8	19,1	69,9	8041-8107-21	8041-8103-21	
SB-9	С	25,4	6	25,4	69,8	8041-6127-21	8041-6123-21	
SB-9	С	25,4	8	25,4	76,2	8041-8127-21	8041-8123-21	














articolo	codolo	D1	D2	L2	L1	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
	tipo	mm	mm	mm	mm	codice	codice	codice
SC-41	Α	2,4	3	11,1	38,1	8010-3077-20	8010-3073-20	
SC-41LE	Α	2,4	3	11	60	8053-3663-20		
SC-42	Α	3	3	14,3	38,1	8010-3037-20	8010-3033-20	
SC-42L	Α	3	3	14	60	8053-2730-10		
SC-42LE	Α	3	3	14	80	8053-3054-40		
SC-11	С	3,2	6	12,7	50,8	8042-6007-20	8042-6003-20	
SC-52	Α	4	3	12,7	38,1	8020-3037-20	8020-3033-20	
SC-53	Α	4,8	3	12,7	38,1	8020-3047-20	8020-3043-20	
SC-14	С	4,8	6	15,9	50,8	8042-6017-20	8042-6013-20	
SC-1	С	6	6	15,9	50,8	8042-6027-20	8042-6023-20	
SC-1LE	С	6	6	16	80	8053-3234-80		
SC-1	С	6	6	19,1	50,8			8102-6010-00
SC-51	В	6,4	3	12,7	44,5	8015-3027-20	8015-3023-20	
SC-2	С	7,9	6	19,1	63,5	8042-6047-20	8042-6043-20	
SC-3	С	9,5	6	19,1	63,5	8042-6057-20	8042-6053-20	8102-6020-00
SC-3LE	С	9,5	6	19	99,1	8053-3173-30		
SC-3	С	9,5	8	19,1	69,9	8042-8057-20		
SC-4	С	11,1	6	25,4	69,9	8042-6167-20	8042-6163-20	
SC-4	С	11,1	8	25,4	76,2	8042-8167-20	8042-8163-20	
SC-5	С	12,7	6	25,4	69,9	8042-6067-20	8042-6063-20	8102-6030-00
SC-5	С	12,7	8	25,4	76,2	8042-8067-20	8042-8063-20	8102-8030-00
SC-6	С	15,9	6	25,4	69,9	8042-6077-20	8042-6073-20	8102-6130-00
SC-6	С	15,9	8	25,4	76,2	8042-8077-20	8042-8073-20	8102-8130-00
SC-7	С	19,1	6	25,4	69,9	8042-6087-20	8042-6083-20	8102-6040-00
SC-7	С	19,1	8	25,4	76,2	8042-8087-20	8042-8083-20	8102-8040-00










articolo	codolo	D1	D2	L2	L1	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
SF-41	Α	3	3	6,4	38,1	8010-3277-20	8010-3273-20	
SF-42	Α	3	3	12,7	38,1	8010-3057-20	8010-3053-20	MANUAL TO SE
SF-53	В	4,8	3	12,7	38,1	8020-3077-20	8020-3073-20	V 10/2000
SF-1	С	6	6	15,9	50,8	8043-6017-20	8043-6013-20	
SF-1LE	С	6	6	16	80	8053-3234-90		100000000000000000000000000000000000000
SF-1	С	6	6	19,1	50,8			8103-6010-00
SF-51	Α	6,4	3	12,7	44,5	8015-3037-20	8015-3033-20	
SF-3	С	9,5	6	19,1	63,5	8043-6037-20	8043-6033-20	8103-6020-00
SF-3LE	С	9,5	6	19	99,1	8053-3173-40		100000000000000000000000000000000000000
SF-4	С	11,1	6	25,4	69,9	8043-6057-20	8043-6053-20	
SF-13	С	12,7	6	19,1	63,5	8043-6047-20	8043-6043-20	
SF-13	С	12,7	8	19,1	69,9	8043-8047-20	8043-8043-20	
SF-5	С	12,7	6	25,4	69,9	8043-6067-20	8043-6063-20	8103-6030-00
SF-5	С	12,7	8	25,4	76,2	8043-8067-20	8043-8063-20	8103-8030-00
SF-14	С	19,1	6	31,8	76,2	8043-6097-20	8043-6093-20	1777
SF-14	С	19,1	8	31,8	82,6	8043-8097-20	8043-8093-20	8103-8050-00
SF-15	С	19,1	6	38,1	82,6	8043-6107-20	8043-6103-20	
SF-15	С	19,1	8	38,1	88,9	8043-8107-20	8043-8103-20	
SF-6	С	15,9	6	25,4	69,9	8043-6077-20	8043-6073-20	8103-6040-00
SF-6	С	15,9	8	25,4	76,2	8043-8077-20	8043-8073-20	8103-8040-00
SF-7	С	19,1	6	25,4	69,9	8043-6087-20	8043-6083-20	
SF-7	С	19,1	8	25,4	76,2	8043-8087-20	8043-8083-20	











articolo	codolo	D1	D2	L2	L1	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
	tipo	mm	mm	mm	mm	codice	codice	codice
SG-41	Α	3	3	6,4	38,1	8010-3147-20	8010-3143-20	
SG-42	Α	3	3	7,9	38,1	8010-3177-20	8010-3173-20	
SG-43	Α	3	3	9,5	38,1	8010-3187-20	8010-3183-20	
SG-44	Α	3	3	12,7	38,1	8010-3247-20	8010-3243-20	
SG-53	Α	4,8	3	12,7	38,1	8020-3087-20	8020-3083-20	
SG-1	С	6	6	15,9	50,8	8044-6017-20	8044-6013-20	
SG-51	В	6,4	3	12,7	44,5	8015-3047-20	8015-3043-20	
SG-2	С	7,9	6	19,1	63,5	8044-6027-20	8044-6023-20	
SG-3	С	9,5	6	19,1	63,5	8044-6037-20	8044-6033-20	
SG-3	С	9,5	8	19,1	69,9	8044-8037-20	8044-8033-20	
SG-13	С	12,7	6	19,1	63,5	8044-6047-20	8044-6043-20	
SG-13	С	12,7	8	19,1	69,9	8044-8047-20	8044-8043-20	
SG-5	С	12,7	6	25,4	69,9	8044-6057-20	8044-6053-20	
SG-5	С	12,7	8	25,4	76,2	8044-8057-20	8044-8053-20	
SG-6	С	15,9	6	25,4	69,9	8044-6067-20	8044-6063-20	
SG-6	С	15,9	8	25,4	76,2	8044-8067-20	8044-8063-20	
SG-7	С	19,1	6	25,4	69,9	8044-6077-20	8044-6073-20	
SG-7	С	19,1	8	25,4	76,2	8044-8077-20	8044-8073-20	











articolo	codolo	D1	D2	L2	L1	Α	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
	tipo	mm	mm	mm	mm		codice	codice	codice
SM-41	Α	3	3	9,5	38,1	2∞	8010-3067-20	8010-3063-20	
SM-42	Α	3	3	11,1	38,1	4∞	8010-3197-20	8010-3193-20	100000000000000000000000000000000000000
SM-43	Α	3	3	15,9	38,1	7∞	8010-3117-20	8010-3113-20	12 / 18/10/19/19
SM-53	Α	4,8	3	12,7	38,1	16∞	8020-3097-20	8020-3093-20	
SM-1	С	6	6	12,7	50,8	22∞	8045-6017-20	8045-6013-20	
SM-2	С	6	6	19,1	50,8	14∞	8045-6027-20	8045-6023-20	21 15 B B B
SM-3	С	6	6	25,4	50,8	10∞	8045-6037-20	8045-6033-20	
SM-51	В	6,4	3	12,7	44,5	22∞	8015-3057-20	8015-3053-20	
SM-4	С	9,5	6	15,9	63,5	28∞	8045-6047-20	8045-6043-20	
SM-5	С	12,7	6	22,2	69,9	28∞	8045-6057-20	8045-6053-20	
SM-5	С	12,7	8	22,2	76,2	28∞	8045-8057-20	8045-8053-20	
SM-6	С	15,9	6	25,4	73	31∞	8045-6067-20	8045-6063-20	
SM-6	С	15,9	8	25,4	79,4	31∞	8045-8067-20	8045-8063-20	










articolo	codolo	D1 mm	D2 mm	L2 mm	L1 mm	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
SE-41	Α	3	3	5,6	38,1	8010-3097-20	8010-3093-20	
SE-53	Α	4,8	3	7,1	38,1	8020-3067-20	8020-3063-20	
SE-1	С	6	6	9,5	50,8	8046-6017-20	8046-6013-20	
SE-51	В	6,4	3	9,5	41,3	8015-3087-20	8015-3083-20	
SE-3	С	9,5	6	15,9	60,3	8046-6027-20	8046-6023-20	8106-6010-00
SE-5	С	12,7	6	22,2	66,7	8046-6037-20	8046-6033-20	8106-6020-00
SE-5	С	12,7	8	22,2	73	8046-8037-20	8046-8033-20	
SE-6	С	15,9	6	25,4	69,9	8046-6047-20	8046-6043-20	8106-6030-00
SE-6	С	15,9	8	25,4	76,2	8046-8047-20	8046-8043-20	
SE-7	С	19,1	6	25,4	69,9	8046-6057-20	8046-6053-20	
SE-7	С	19,1	8	25,4	76,2	8046-8057-20	8046-8053-20	
















articolo	codolo	D1 mm	D2 mm	L2	L1 mm	Α	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
SL-41	Α	3	3	9,5		8∞	8010-3237-20	8010-3233-20	
SL-42	Α	3	3	12,7	38,1	8∞	8010-3267-20	8010-3263-20	1 10000000
SL-53	Α	4,7	3	12,7	38,1	14∞	8020-3127-20	8020-3123-20	Variable Commencer
SL-1	С	6	6	15,9	50,8	14∞	8047-6017-20	8047-6013-20	
SL-2	С	7,9	6	22,2	69,9	14∞	8047-6027-20	8047-6023-20	100000000
SL-3	С	9,5	6	27	74,6	14∞	8047-6037-20	8047-6033-20	8107-6000-00
SL-3L	С	9,5	6	28	10,2	14∞	8053-3563-80		
SL-4	С	12,7	6	28,6	76,2	14∞	8047-6047-20	8047-6043-20	8107-6010-00
SL-4	С	12,7	8	28,6	82,6	14∞	8047-8047-20	8047-8043-20	8107-8010-00
SL-6	С	15,8	6	33,3	81	14∞	8047-6057-20	8047-6053-20	8107-6020-00
SL-6	С	15,8	8	33,3	87,3	14∞	8047-8057-20	8047-8053-20	8107-8020-00
SL-7	С	19	6	38,1	85,7	14∞	8047-6067-20	8047-6063-20	
SL-7	С	19	8	38,1	92,1	14∞	8047-8067-20	8047-8063-20	8107-8030-00











	J							
articolo	codolo	D1	D2	L2	L1	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
	tipo	mm	mm	mm	mm	codice	codice	codice
SH-41	Α	3	3	6,4	38,1	8010-3107-20	8010-3103-20	
SH-53	Α	4,7	3	9,5	38,1	8020-3107-20	8020-3103-20	
SH-2	С	7,9	6	19,1	63,5	8051-6017-20	8051-6013-20	
SH-5	С	12,7	6	31,8	76,2	8051-6027-20	8051-6023-20	
SH-5	С	12,7	8	31,8	82,6	8051-8027-20	8051-8023-20	_
SH-6	С	15,8	6	36,5	81	8051-6037-20	8051-6033-20	
SH-6	С	15,8	8	36,5	87,3	8051-8037-20	8051-8033-20	
SH-7	С	19	6	41,3	85,7	8051-6047-20	8051-6043-20	
SH-7	С	19	8	41,3	92,1	8051-8047-20	8051-8043-20	












articolo	codolo	D1	D2	L1	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
	tipo	mm	mm	mm	coaice	codice	codice
SD-40	Α	1,6	3	38,1	8010-3253-20		
SD-41	Α	2,4	3	38,1	8010-3157-20	8010-3153-20	177000000
SD-42	Α	3	3	38,1	8010-3087-20	8010-3083-20	Y. AVADA
SD-42L	Α	3	3	60	8053-3068-50		
SD-53	Α	4,8	3	38,1	8020-3057-20	8020-3053-20	100000
SD-14	С	4,8	6	50,8	8048-6027-20	8048-6023-20	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SD-1	С	6	6	50,8	8048-6037-20	8048-6033-20	8108-6010-00
SD-51	В	6,4	3	37,3	8015-3077-20	8015-3073-20	
SD-2	С	7,9	6	51,6	8048-6047-20	8048-6043-20	
SD-2L	С	7,9	6	87,1	8053-3270-20		
SD-3	С	9,5	6	52,8	8048-6057-20	8048-6053-20	8108-6020-00
SD-3L	С	9,5	6	88,3	8053-3563-90		
SD-3LE	С	9,5	6	58,3	8053-0006-71		
SD-4	С	11,1	6	54,4	8048-6167-20	8048-6163-20	
SD-5	С	12,7	6	56	8048-6067-20	8048-6063-20	8108-6030-00
SD-5	С	12,7	8	62,3	8048-8067-20	8048-8063-20	8108-8030-00
SD-5L	С	12,7	6	91,5	8053-3564-00		
SD-5LE	С	12,7	6	61,5	8053-0007-29		
SD-6	С	15,8	6	58,7	8048-6077-20	8048-6073-20	8108-6040-00
SD-6	С	15,8	8	65,1	8048-8077-20	8048-8073-20	8108-8040-00
SD-7	С	19	6	61,9	8048-6087-20	8048-6083-20	
SD-7	С	19	8	68,3	8048-8087-20	8048-8083-20	
SD-9	С	25,4	6	68,3	8048-6097-20	8048-6093-20	
SD-9	С	25,4	8	74,6	8048-8097-20	8048-8093-20	










articolo	codolo	D1 mm	D2	L2 mm	L1 mm	Α	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4
SN-42	Α	3,0	3	4,8	38,1	10∞	8010-3127-20	8010-3123-20	
SN-53	Α	4,8	3	6,4	38,1	10∞	8020-3117-20	8020-3113-20	
SN-1	С	6,0	6	7,9	50,8	10∞	8052-6017-20	8052-6013-20	
SN-51	Α	6,4	3	6,4	38,1	10∞	8015-3097-20	8015-3093-20	
SN-2	С	9,5	6	9,5	54	13∞	8052-6127-20	8052-6123-20	
SN-3	С	12,7	6	12,7	57,2	16∞	8052-6027-20	8052-6023-20	
SN-4	С	12,7	6	12,7	57,2	28∞	8052-6007-20		
SN-6	С	15,8	6	19,1	63,5	18∞	8052-6037-20	8052-6033-20	
SN-6	С	15,8	8	19,1	69,9	18∞	8052-8037-20	8052-8033-20	
SN-7	С	19,0	6	15,9	60,3	30∞	8052-6047-20	8052-6043-20	
SN-7	С	19,0	8	15,9	66,7	30∞	8052-8047-20	8052-8043-20	











articolo	codolo	D1 mm	D2 mm	L2 mm	L1 mm	Α	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4	
SJ-42	Α	3,2	3	38,1		60∞		8111-3000-50		
SJ-1	С	6,4	6	50,8		60∞	8111-6010-50			
SJ-3	С	9,5	6	55,6		60∞	8111-6020-50			
SJ-5	С	12,7	6	57,9		60∞		8111-6030-50	7	
SJ-6 SJ-7	С	15,9	6	61,9		60∞		8111-6040-50	13/10/2033	
SJ-7	С	19,1	6	64,3		60∞		8111-6050-50	W. M. K. S.	











artico	olo	codolo	D1 mm	D2 L2	L1 mm	Α	Tagliente 1	Tagliente 2	Tagliente 4		
SK-42	Α	3,2	3	38,1	90∞			8111-3000-70			
SK-1	С	6,4	6	50,8	90∞		8111-6010-70				
SK-3	С	9,5	6	52,4	90∞	8111-6020-70					
SK-5	С	12,7	6	54	90∞	8111-6030-70					
SK-6	С	15,9	6	56,4	90∞			8111-6040-70			
SK-7	С	19,1	6	57,9	90∞			8111-6050-70			
SK-9	С	25,4	6	60,3	90∞	NO.	8111-6060-70				





articolo	D1	D2	L1 mm	Composizione	Lime _{pezzi}	Tagliente 1
SET N° 1	3,0	3	38,1	SA42,SA43,SC42,SC41,SF42, SG42,SM43,SE41,SD42	9	8401-1000-06
SET N° 2	6,0	6	50,8	SA1,SC1,SF1,SG1,SM2,SE1,SL1,SD1	8	8401-6017-20
SET N° 3	6,4	3		SA51,SB51,SC51,SF51,SG51, SM51,SE51,SD51,SN51	9	8401-3007-20
SET N° 4	12,7	6		SA5,SC5,SF5,SG5,SM5,SE5,SL5,SD5	8	8401-6007-20
SET N° 5	3,0	3	38,1	SA42,SA43,SC42,SC41,SF42, SG42,SM43,SE41,SD42	9	8401-3003-20
SET N° 6	9,5	6		SA3,SC3,SF3,SG3,SM4,SE3,SL3,SD3	8	8401-6014-40





SVASATORI 90° HSS Din 335

Gli utensili DF permettono lavorazioni di svasatura per preparare l'alloggiamento delle teste di viti, per elevate esigenze di lavorazione.








Svasatore forma C per taglio destro 3 taglienti con codolo cilindrico radialmente spogliati a rettifica, tutti i diametri rettificati dal pieno dopo tempera.

La scelta può estendersi anche ai rivestimenti.

Il rivestimento scelto per questo tipo di utensile è il TiAIN, il quale consente un aumento della durata utile dell'utensile e una riduzione della formazione del tagliente di riporto.



D	d 1	L	d
6.3	1.5	45	5
8.3	2.0	50	6
10.4	2.5	50	6
12.4	2.8	56	8
15	3.2	60	10
16.5	3.2	60	10
20.5	3.5	63	10
25	3.8	67	10
28	4.0	71	12
31	4.2	71	12




Gli svasatori sono fornibili anche con una confezione composta da 5 svasatori :

8.3 / 12.4 / 16.5 / 20.5 / 25 il kit può essere anche con utensili rivestiti TiAIN.

Espositore da banco in plexiglass

Composizione espositore :

		•			
D	d 1	L	d	pz neutri	pz TiAIN
6.3	1.5	45	5	4	2
8.3	2.0	50	6	4	2
10.4	2.5	50	6	4	2
12.4	2.8	56	8	4	2
15	3.2	60	10	4	2
16.5	3.2	60	10	4	2
20.5	3.5	63	10	4	2
25	3.8	67	10	4	2
28	4.0	71	12	4	2
31	4.2	71	12	3	1





Parametri di taglio per svasatori in HSS

			Avanzamento f (mm/giro)							
materiale	Vt m/min.	ø<4	ø<4-6	ø<6-10	ø<10-16	ø<16-20	ø<20-25	ø<25-40	ø<40-63	lubrificazione
Acciaio < 500 N/mm2	26 - 30	0,06	0,08	0,12	0,13	0,18	0,19	0,24	0,36	emulsione
Acciaio < 700 N/mm2	25 - 28	0,05	0,07	0,11	0,11	0,15	0,18	0,21	0,30	emulsione
Acciaio < 900 N/mm2	18 - 25	0,04	0,05	0,09	0,11	0,12	0,14	0,19	0,24	emulsione
Acciaio < 1250 N/mm2	6 - 10	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,11	0,12	0,17	emulsione
Acciaio < 1500 N/mm2	2 - 5	0,03	0,03	0,05	0,06	0,07	0,09	0,11	0,15	emulsione
Acciaio al nickel e cromo	4 -10	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,09	0,11	0,15	emulsione
Ghisa grigia < 200HB	15 -24	0,08	0,09	0,11	0,15	0,20	0,24	0,30	0,31	emulsione
Ghisa grigia > 200HB	9 - 13	0,06	0,07	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,27	emulsione
Ghisa malleabile	9 - 13	0,06	0,07	0,09	0,12	0,16	0,20	0,24	0,27	emulsione
Alluminio laminato	50 - 90	0,09	0,12	0,13	0,19	0,21	0,25	0,30	0,40	olio/emulsione
Alluminio colato	30 - 60	0,08	0,09	0,13	0,15	0,19	0,22	0,25	0,30	olio/emulsione
Alluminio < 10% Si	25 - 40	0,08	0,09	0,12	0,15	0,19	0,22	0,25	0,30	olio/emulsione
Alluminio > 10% Si	10 - 30	0,08	0,09	0,12	0,15	0,19	0,22	0,25	0,30	olio/emulsione
Ottone fino a MS58	50 - 80	0,09	0,11	0,14	0,19	0,20	0,23	0,30	0,40	olio/emulsione
Ottone da MS58	30 - 50	0,09	0,11	0,14	0,19	0,20	0,23	0,30	0,40	olio/emulsione





FRESE E MINI FRESE INDUSTRIALI

Le Frese Industriali ITT stanno promuovendo nuovi livelli di prestazioni e di produttivita per applicazioni tecnologiche produttive.





Le Frese Industriali stanno promuovendo nuovi livelli di prestazioni e di produttività per applicazioni tecnologiche produttive.


Questo avanzamento tecnologico nel campo della perforazione è stato reso possibile grazie alla combinazione di due concetti fondamentali nel progetto di un utensile. Innanzitutto, la fresa produce un'azione di taglio periferica e quindi, invece di trasformare l'intera area del foro in sfrido, produce un blocchetto cilindrico, riducendo l'energia e la forza di spinta necessaria per la perforazione.


In secondo luogo, la fresa è dotata di taglienti di geometria esclusiva che producono trucioli multipli a causa delle superfici abbassate, in modo alternato, sull'interno e sull'esterno dei taglienti successivi. Il materiale di sfrido viene perciò rimosso rapidamente dalle superfici di taglio ed espulso per mezzo della scanalatura spiraliforme.

Queste due caratteristiche si combinano per un'azione di taglio più rapida e piu morbida. Non solo, ma l'energia cosi risparmiata potrà essere sfruttata per incrementare la velocità di perforazione oppure per effettuare dei fori con diametro maggiore, rendendo possibile una massimizzazione della produttività con macchine utensili o unità di lavorazione gia esistenti presso i centri di produzione.









Fresa carotatrice è una singolare evoluzione rispetto ai metodi di perforazione che utilizzano punte elicoidali, infatti la fresa esegue un'azione di taglio periferico rimuovendo, solo ed esclusivamente, una sottile corona di materiale proporzionale allo spessore della fresa, lasciando intatto un lingottino cilindrico di materiale (denominato carota) che viene espulso dalla fresa, a taglio compiuto.







Frese ricoperte con rivestimento **TiAIN** per alte prestazioni e durata fino a 2 volte superiori alle stesse frese non rivestite!






Attenzione: è indispensabile seguire attentamente le seguenti istruzioni, per un corretto utilizzo della fresa carotatrice.

Fig.1 inserire il perno corretto (punta pilota) all'interno del foro praticato nell'estremità del codolo della fresa. Il ruolo della punta pilota è :


- inizialmente quello di centratore della fresa rispetto al materiale da lavorare;
- in un secondo momento, funge da valvola e lascia passare il lubrificante;
- e in fine, essendosi precaricata durante la foratura, funge da espulsore per il lingottino centrale (carota) ad operazione di foratura ultimata.

Fig.2 inserire la fresa completa di perno nel trascinatore, facendo attenzione alla posizione dei grani di bloccaggio (posti a 90°) che devono trovarsi in corrispondenza dei piani praticati sul codolo della fresa.

Far combaciare perfettamente il piano della fresa con la testa del trascinatore. Quindi, mediante chiave esagonale, serrare i grani di bloccaggio.



Passaggi per fori sovrapposti



ISTRUZIONI PER L'USO

- 1. assicurarsi che la fresa sia sempre serrata adeguatamente;
- 2. rimuovere i trucioli dalla fresa dopo ogni perforazione;
- 3. controllare che non vi siano trucioli all'interno della fresa e sotto la base elettro-magnetica;
- 4. lubrificare la fresa inserendo nell'apposita fessura olio da taglio molto fluido o emulsionato (la mancanza di lubrificazione può causare il grippaggio della fresa);
- 5. premere saltuariamente il pilota e controllare che il flusso del lubrificante sia regolare;
- 6. iniziare la foratura con una leggera pressione aumentando progressivamente ed alleggerire quando la fresa è in fase di uscita;
- 7. regolare periodicamente il lardone delle slitte ed assicurarsi che le slitte siano sempre nella sede.
- 8. per eseguire fori sovrapposti attenersi al sistema corretto come Fig.3, usando una pressione minima costante.

CONSIGLI UTILI PER EVITARE GLI INFORTUNI

- 1. fissare sempre la catena o la fascia di sicurezza in dotazione al materiale che si deve perforare prima di iniziare il lavoro (un'interruzione di energia può causare lo stacco della base elettromagnetica durante l'operazione);
- 2. prima dell'uso assicurarsi di aver montato la punta pilota e di aver serrato i grani di bloccaggio;
- 3. guando si sostituisce la fresa ricordarsi di togliere la tensione;
- 4. se la fresa si dovesse bloccare durante la foratura, fermare immediatamentela perforatrice, e manualmente far girare il mandrino per poter sbloccare la fresa. Non tentate mai di liberare la fresa con il pulsante di avviamento o di arresto del motore.

GUIDA PER LA SOLUZIONI DEI PROBLEMI DI PERFORAZIONE

- 1) problema: la base elettro-magnetica non rimane bloccata al pezzo.
- A) causa : il materiale è troppo sottile per una tenuta efficiente.
 - rimedio : applicare un pezzo di metallo per allargare il campo magnetico.
- 2) problema: la fresa si sposta dal centro della bulinatura all'inizio del taglio.
- A) causa: la base magnetica non tiene bene.
 - rimedio: vedere nel libretto della macchina.
- B) causa : la pressione esercitata è troppo elevata.
 - rimedio: premere leggermente finchè non si sia creata la sede.
- C) causa : la fresa è usurata o scheggiata oppure è riaffilata male.
 - rimedio : riaffilare la fresa correttamente o sostituirla.
- D) causa : la bulinatura è poco marcata, la mola spingi-pilota perde elasticità, oppure il pilota non è centrato nella bulinatura rimedio : migliorare la bulinatura o sostituire i particolari usurati.
- 3) problema : necessità di una eccessiva pressione per forare.
- A) causa : la fresa è usurata o scheggiata oppure è riaffilata male.
 - rimedio: riaffilare la fresa correttamente o sostituirla.
- B) causa: trucioli da forature precedenti incuneatisi sotto la fresa.
 - rimedio: quando si inizia una foratura pulire sempre dove si esegue il foro.
- C) causa : lardoni di guida allentati o mancanza di lubrificazione.
 - rimedio : serrare i lardoni o aggiungere olio lubrificante.

FRESE HSS-CO (M42) SERIE STANDARD

SRC				
mm	art.	25mm 7	FIAIN	m
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	SRC120 SRC130 SRC140 SRC150 SRC160 SRC170 SRC180 SRC190 SRC200 SRC210 SRC220 SRC230 SRC240 SRC250 SRC250 SRC260 SRC270 SRC260 SRC270 SRC320 SRC320 SRC320 SRC320 SRC320 SRC320 SRC320 SRC320 SRC320 SRC340 SRC320 SRC340 SRC340 SRC350 SRC340 SRC350 SRC340 SRC370 SRC360 SRC370 SRC360 SRC370 SRC360 SRC370 SRC360 SRC370 SRC360 SRC370 SRC360 SRC370 SRC360 SRC370 SRC380 SRC340 SRC370 SRC380 SRC340 SR			122 133 144 155 166 177 188 199 200 211 222 233 244 255 266 277 288 299 301 312 323 333 344 355 366 377 388 399 400 4100 4100 4100 4100 4100 4100 410
44	SRC440	•	•	44

45

46

47

48

49

50

51

52

SRC450

SRC460

SRC470

SRC480


SRC490

SRC500

SRC510

SRC520

FRESE HSS-CO (M42) SERIE LUNGA **SRCL**



60

61

62 63

64

65

SRCL600

SRCL610 SRCL620

SRCL630

SRCL640

SRCL650

FRESE HSS-CO (M42) SERIE EXTRALUNGA

	HU.	X
mm	art.	110mm

mm	art.	110mm
20	RCX200	
21	RCX210	•
22	RCX220	
23 24	RCX230 RCX240	
25	RCX250	
26	RCX260	•
27	RCX270	•
28	RCX280	•
29	RCX290	•
30	RCX300	•
31	RCX310	•
32	RCX320	
33	RCX330	
34 35	RCX340 RCX350	
36	RCX360	
37	RCX370	
38	RCX380	•
39	RCX390	•
40	RCX400	•
41	RCX410	•
42	RCX420	•
43	RCX430	•
44	RCX440	
45	RCX450	
46 47	RCX460 RCX470	
48	RCX480	
49	RCX490	•
50	RCX500	•
51	RCX510	
52	RCX520	
53	RCX530	
54	RCX540	•
55	RCX550	•
56	RCX560	•
57 50	RCX570	
58	RCX580 RCX590	
59 60	RCX590 RCX600	
00	1107000	•



FRESE AD ALTA FINITURA mm art. mm art. 13* **RCV130** 13 RCVL130 14* **RCV140** 14 RCVL140 15* **RCV150** 15 RCVL150

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

45

50

52

RCV160

RCV170

RCV180

RCV190

RCV200

RCV210

RCV220

RCV230

RCV240

RCV250

RCV260

RCV270

RCV280

RCV290

RCV300

RCV310

RCV320

RCV330

RCV340

RCV350

RCV360

RCV370

RCV380

RCV390

RCV400

RCV450

RCV500

RCV520

16 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31

32

33

34

35

36 37

38

39

40

45

50

52

RCVL160

RCVL170

RCVL180

RCVL190

RCVL200

RCVL210

RCVL220

RCVL230

RCVL240

RCVL250

RCVL260

RCVL270

RCVL280

RCVL290

RCVL300

RCVL310

RCVL320

RCVL330

RCVL340

RCVL350 RCVL360

RCVL370

RCVL380

RCVL390

RCVL400

RCVL450

RCVL500

RCVL520

50

	1100		
mm	art.		
10	D00100	0.5	
18 19	RCC180 RCC190	35 35	
20	RCC200	35	
21	RCC210	35	
22	RCC220	35	
23	RCC230	35	
24	RCC240	35	
25	RCC250	35	
26	RCC260	35	
27	RCC270	35	
28	RCC280	35	
29	RCC290	35	
30	RCC300	35	
31	RCC310	35	
32	RCC320	35	
33	RCC330	35	
34	RCC340	35	
35 36	RCC350 RCC360	35 50	
37	RCC370	50	
38	RCC380	50	
39	RCC390	50	
40	RCC400	50	
41	RCC410	50	
42	RCC420	50	
43	RCC430	50	
44	RCC440	50	
45	RCC450	50	
46	RCC460	50	
47	RCC470	50	
48	RCC480	50	
49	RCC490	50	

FRESE CARBURO DI

TUNGSTENO

MINI FRESE		
per spessori fino a 8mm		
RCM		
art.	Diametro	

RCM080	8 mm
RCM090	9 mm
RCM100	10 mm
RCM110	11 mm
RCM120	12 mm
RCM130	13 mm
RCM140	14 mm
RCM150	15 mm
RCM160	16 mm
RCM170	17 mm
RCM180	18 mm
RCM190	19 mm
RCM200	20 mm
RCM210	21 mm
RCM220	22 mm
RCM230	23 mm
RCM240	24 mm
RCM250	25 mm



MINI frese per materiali di spessore fino a 8 mm con i diametri superiori (dal 21 con l'alberino RA118) si può arrivare a 12 mm di spessore.

ACCESSORI

RA3013	espulsore pilota per RCL120	
RA3030	espulsore pilota per RCL130 a 170	
RA3047	espulsore pilota per RC190 a 650	
RA3055	espulsore pilota per RCX200 a 520	
RA3057	espulsore pilota per RC120	
RA356	espulsore pilota per RCL180 a 650 e RCC180 a 500)
RA359	espulsore pilota per RC130 a 180	
RA116	alberino porta pine da 1/2"	L
RA117	alberino porta pine da 3/8"	İ
RA118	alberino porta frese minicut da 1/2"	5
SRA 25	Punta pilota per D. 13 - 52	ì



RCC500

50

Le **RCC** sono frese con inserti in carburo e sono consigliate solo per lavorazioni di materiali ad elevato coefficiente di usura.

SRA 50 Punta pilota per D. 13 - 65

PROCUT



FRESE HSS (M2) SERIE NORMALE PC

art.

PC120

PC130

PC140

PC150

PC160

PC170

PC180

PC190

PC200

PC210

PC220

PC230

PC240

PC250

PC260

PC270

PC280

PC290

PC300

PC310

PC320

PC330

PC340

PC350

PC360

PC370

PC380

PC390

PC400

PC410

PC420

PC430

PC440

PC450

PC460

PC470

PC480

PC490

PC500

PC510

PC520

PC530

PC540

PC550

PC560

PC570

PC580

PC590

PC600

PC610

PC620

PC630 PC640

PC650

mm

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65



	PCL		
mm	art.	50mm	
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	PCL120 PCL130 PCL140 PCL150 PCL160 PCL170 PCL180 PCL190 PCL200 PCL210 PCL220 PCL230 PCL240 PCL250 PCL250 PCL250 PCL250 PCL260 PCL270 PCL330 PCL330 PCL310 PCL320 PCL330 PCL310 PCL320 PCL330 PCL310 PCL320 PCL340 PCL350 PCL340 PCL350 PCL340 PCL350 PCL360 PCL370 PCL360 PCL370 PCL380 PCL370 PCL380 PCL370 PCL380 PCL370 PCL380 PCL370 PCL380 PCL410 PCL420 PCL410 PCL420 PCL410 PCL420 PCL410 PCL450 PCL550 PCL550 PCL560 PCL570 PCL550 PCL560 PCL570 PCL580 PCL560 PCL570 PCL560		
0 1	DCI 650		

FRESE HSS (M2)

SERIE LUNGA

ACCESSORI PROCUT

630025 punta pilota - prof. 25

630050 punta pilota - prof. 50

631225 punta pilota - 12 mm prof. 25

631250 punta pilota - 12 mm prof. 50

PCL650

65

Differenze di lavorabilità tra M2 e M42

Lavorabilità, malleabilità M2 M42 Resistenza all'usura M42 Tenacità M2 M42 Durezza a caldo M2 M42 Grado di riaffilatura M2 M42 M42 M42 M42 M42

 Pratici kit frese forniti in maneggevoli box in plastica completi di accessori.

Art. RK603

7 mini frese da 8mm/10/12/14/16/18/20 + un alberino RA116 da 1/2" + chiavi



Art. RK2000

1 fresa x tipo RC140,RC160, RC180,RC200,RC220 + punte pilota RA359 e RA3047













KIT mini frese

Fori senza sbavature in tempi rapidi, con le Mini-Frese è arrivata la soluzione per la foratura professionale su lamiera sottile, tubi e plastica. Le Mini-Frese producono i fori rimuovendo 'un disco' di materiale ed hanno filo talgliente e scanalature per rimuovere velocemente e perfetto il materiale garantendo un lavoro altamente professionale. Ora queste Mini-Frese hanno una geometria più aggressiva del filo tagliente per un rendimento più elevato e una vita più lunga della fresa lavorando su acciaio inossidabile e su altri materiali difficili.

3 volte più veloci delle tradizionali punte elicoidali.

Le Mini-Frese hanno i denti multipli e un'azione anulare di taglio senza generare truciolo o sporco come nel caso delle tradizionali punte elicoidali. Significa che meno pressione è richiesta per fare il foro, in modo da non deformare la lamiera sottile. Questa azione altamente efficiente di taglio inoltre garantisce sbavature minime, evitando l'esigenza di rifinitura del lavoro.

300

volte più longeve delle seghette.

Le seghette rimuovo parzialmente il materiale, mentre le Mini-Frese sono strumenti di taglio precise che tagliano solo con lo spessore della fresa "carotando" la parte da eliminare lasciando i bordi senza dentellature.

Costruite in HSS M2, mantengono costante nel tempo la resa e la precisione anche dopo migliaia di fori.

NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 - PREMESSA

Ogni acquisto da parte del cliente è disciplinato dalle presenti condizioni generali. Eventuali deroghe avranno efficacia solo se stipulate per iscritto.

2 - DOCUMENTAZIONE DI VENDITA

Tutte le indicazioni relative alle caratteristiche dei prodotti riportate in cataloghi, depliants, circolari e annunci pubblicitari sono a carattere indicativo.

3 - OFFERTA

L'offerta è condizionata alla disponibilità dei prodotti presso la Società o presso il Produttore. La società si riserva di evadere parzialmente gli ordini senza che ciò comporti facoltà per l'acquirente di risolvere il contratto o di richiedere indennità risarcitorie.

4 - CONTROLLI E PROVE

Il cliente sopporterà i costi di ogni controllo o prova voglia eseguire prima di rendersi acquirente degli utensili.

5 - PRF77

I prezzi applicati sono quelli del listino in vigore il giorno del ricevimento dell'ordine presso la sede della Società. Essi si intendono al netto di IVA, spese di imballaggio e trasporto nonchè di ogni altro onere, anche fiscale, non espressamente a carico della società per legge o per contratto.

6 - TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna saranno concordati tra le parti. Salva espressa indicazione dell'acquirente essi non saranno considerati essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 cc. I termini decorrono solo dal giorno in cui la Società ha ricevuto l'ordine e, ove occorrenti, tutte le indicazioni e specifiche necessarie per una corretta esecuzione. Non saranno evasi ordini incompleti ovvero relativi a clienti morosi nel pagamento di precedenti forniture.

7 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti si effettuano presso la sede della Società in valuta euro.

Le condizioni di pagamento sono quelle confermate per iscritto dalla Società all'acquirente.

Eventuali acconti al momento dell'ordine potranno essere richiesti per gli utensili non di serie (utensili speciali oppure a disegno).

Per il caso di pagamento in più soluzioni ciascuna di esse non potrà essere inferiore a 200.000 euro.

Ogni ritardo nel pagamento comporterà l'apllicazione di interessi moratori nella misura del prime rate ABI maggiorato di tre punti percentuali.

Sarà comunque facoltà della Società dichiarare l'acquirente decaduto dal beneficio del termine ed intimargli il pagamento immediato di tutte le somme ancora dovute.

L'acquirente sopporterà anche costi e spese per il recupero del credito.

8 - CONSEGNA

La consegna è da ritenersi effettuata nei magazzini della Società e al momento della consegna al primo vettore.

9 - GARANZIA

La Società garantisce i prodotti per una durata massima di 12 mesi dalla consegna.

La garanzia ha per unico effetto la sostituzione o la modifica degli utensili riconosciuti difettosi. La garanzia non viene applicata nei seguenti casi :

- utilizzo non conforme alle indicazioni del produttore;
- modifica apportata agli utensili;
- deterioramento dipendente da negligenza;
- stoccaggio degli utensili in condizioni non conformi alle raccomandazioni del produttore o della Società.

L'acquirente non può avvalersi del ricorso in garanzia per sospendere o prorogare i pagamenti.

10 - RESTITUZIONE DI MERCI

Non Ë consentita la restituzione di merci se non previo assenso scritto della Società.

11 - RECLAMI

Ogni reclamo inerente la qualità dei prodotti dovrà essere formulato per iscritto a mezzo raccomandata a.r. entro otto giorni dal ricevimento. Perdite ed avarie devono essere contestati al vettore al momento della consegna.

12 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.



I.T.T. Industrial Technical Tools SpA Viale Navigazione Interna, 70 35129 PADOVA

Tel.: +39 049.8060140 Fax.: +39 049.8060180 www.itt.it

www.itt.it email : ittvend@itt.it

